COMUNE DI SAN CASCIANO VAL DI PESA – PIANO OPERATIVO - QUADRO CONOSCITIVO

Analisi del Patrimonio edilizio nel territorio aperto

Scheda ratificata con Delibera del C.C. n. 19 del 15/3/2010


Responsabile del progetto: prof. Arch. GIAN FRANCO DI PIETRO Collaboratori: arch. D. Donatini, arch. R. Monaci, arch. G. Pessina

SCHEDA N. 5191

Toponimo ed indirizzo V.la Barronci Via Sorripa 10/12

Schede 1985: n. <u>05/462-463-464</u> CTR 1:5000: foglio n. <u>275113</u>

NCT: foglio/particella 31/30;31/32;31/62;31/63



	OGGETTO	*
A	villa	V
В	fienile	V
С	annesso agricolo	SV

(*)Valore: RV: rilevante; V: medio; CC: compatibile con il contesto; SV: scarso; N: nullo

Data rilievo: 05/03/03

USO ATTUALE							
A	Abitazione permanente ; Abitazione temporanea						
В	Inutilizzato						
С	Abitazione temporanea						
Note							
ALTERAZIONI TIPOLOGICHE							
A	Superfetazioni; Ristrutturazione distributiva; Frazionamento in più alloggi						
В	Assenti						
С	Rifacimento totale; Cambiamento destinazione						
Note	·						
ALTERAZIONI ARCH. ESTERNE							
A							
Copert	ure	assenti					
Gronde e cornicioni		assenti					
Comignoli		leggere					
Intonaci		assenti					
Muri a faccia vista		assenti					
Aperture		gravi					
Infissi e persiane		assenti					
Elementi costruttivi/decorativi		assenti					
Elementi aggettanti (tettini)		leggere					
В							
Copert	ure	assenti					
Gronde e cornicioni		assenti					
Comignoli		assenti					
Intonaci		assenti					
Muri a faccia vista		assenti					
Aperture		assenti					
Infissi e persiane		assenti					
Elementi costruttivi/decorativi		assenti					
Elemen	nti aggettanti (tettini)	assenti					
С							

Coperture					
Gronde e cornicioni					
Comignoli					
Intonaci					
Muri a faccia vista					
Aperture					
Infissi e persiane					
Elementi costruttivi/decorativi					
Elementi aggettanti (tettini)					
STATO DI CONSERVAZION	E		·		
A Buono					
B Cattivo	Cattivo				
C Medio	Medio				
VALORE					
A Medio					
B Rilevante	Rilevante				
C Scarso	Scarso				
AREA DI PERTINENZA			Valore complessivo: Medio		
Recinzione esterna					
Cancello					
Alberature di pregio					
Piscina	-		na in costruzione		
Recinzione con siepe viva	Recinzione con siepe viva				
ALTERAZIONI AREA DI PERTINENZA			Alterazioni complessive: gravi		
	avi				
	C				
Arredo	Arredo				
Vegetazione	leggere				
Garage/rimessa	assenti				
Box as	assenti				
Parcheggi pr	presente		Area a parcheggio		
	presente				
VISIBILITA'					
Da punti panoramici					



























