COMUNE DI SAN CASCIANO VAL DI PESA - PIANO OPERATIVO - QUADRO CONOSCITIVO


Analisi del Patrimonio edilizio nel territorio aperto

Responsabile del progetto: prof. Arch. GIAN FRANCO DI PIETRO Collaboratori: arch. D. Donatini, arch. R. Monaci, arch. G. Pessina

SCHEDA N. 5253

Toponimo ed indirizzo <u>Via Castelbonsi 18</u> Schede 1985: n. 05/699-700-701-702

CTR 1:5000: foglio n. <u>275112</u> NCT: foglio/particella <u>43/16;43/23</u>



	OGGETTO	*
A	casa colonica	V
В	porcilaia	V
С	carraia	SV

(*)Valore: RV: rilevante; V: medio; CC: compatibile con il contesto; SV: scarso; N: nullo

Data rilievo: 02/12/02

USO ATTUALE							
A Abitazione perma		nente					
В	Inutilizzato						
C Annesso agricolo		О)				
Note C: Su parte dell'edificio è stato recentemente realizzato un terrazzo							
ALTERAZIONI TIPOLOGICHE							
A	Superfetazioni; Ristru	erfetazioni; Ristrutturazione distributiva					
В	Assenti	nti					
С	Superfetazioni	fetazioni					
Note A: Innalzamento della quota di imposta del tetto nella parte sud dell'edificio							
ALTERAZIONI ARCH. ESTERNE							
A							
Coperture		leggere					
Gronde e cornicioni		gravi					
Comignoli		leggere					
Intonaci		assenti					
Muri a faccia vista		assenti					
Aperture		gravi					
Infissi e per	siane	gravi					
Elementi costruttivi/decorativi		assenti					
Elementi aggettanti (tettini)		gravi					
			В				
Coperture		assenti					
Gronde e cornicioni		assenti					
Comignoli		assenti					
Intonaci		assenti					
Muri a faccia vista		assenti					
Aperture		assenti					
Infissi e persiane		assenti					
Elementi costruttivi/decorativi		assenti					
Elementi aggettanti (tettini)		assenti					
C							

Coperture		are	avi					
Coperture			gravi					
Gronde e cornicioni			assenti					
Comignoli			assenti					
Intonaci			assenti					
Muri a faccia vista			assenti					
Aperture			assenti					
Infissi e persiane			assenti					
Elementi costruttivi/decorativi		vi as	assenti					
Elementi aggettanti (tettini)		ass	assenti					
STAT	O DI CONSERVAZI	ONE						
A	Buono							
В	Buono							
С	Buono							
VALORE								
A	Medio							
В								
С	Scarso							
AREA	A DI PERTINENZA		İ		Valore complessivo: Medio			
Aperta]	Pozzo	•			
ALTERAZIONI AREA DI								
PERTINENZA					Alterazioni complessive: assenti			
	Pavimentazione	assenti						
	Muri a retta in c.a.	assenti						
	Arredo (lumi;gazebo;)	assenti						
	Vegetazione incongrua	assenti						
	Garage/rimessa interrata	assenti						
	Box	assenti						
	Parcheggi	assenti						
	Baracche precarie	assenti						
VISIBILITA'								
	Solo locale							

























