

COMUNE DI SAN CASCIANO VAL DI PESA - PIANO OPERATIVO - QUADRO CONOSCITIVO

Analisi del Patrimonio edilizio nel territorio aperto

Responsabile del progetto: prof. Arch. GIAN FRANCO DI PIETRO
Collaboratori: arch. D. Donatini, arch. R. Monaci, arch. G. Pessina


SCHEMA N. 5273

Toponimo ed indirizzo S. Piero Via Grevigiana 13/15/17

Schede 1985: n. 05/ 624, 750-751

CTR 1:5000: foglio n. 275154

NCT: foglio/particella 42/165;42/68;42/69;42/B;42/60



	OGGETTO	*
A	chiesa	RV
B	canonica	V
C	casa colonica	V
D	annesso agricolo	V
E	baracca	N
F	annesso agricolo	N

(*)Valore: RV: rilevante; V: medio; CC: compatibile con il contesto; SV: scarso; N: nullo

Data rilievo: 30/10/02

USO ATTUALE		
A	Altro	
B	Abitazione permanente	
C	Abitazione permanente ; Altro	
D	Annesso agricolo	
E	Annesso agricolo	
F	Annesso agricolo	
Note A: Chiesa di S. Piero di Sopra; C: Rimessa-deposito ; E: Baracca precaria di nuova costruzione		
ALTERAZIONI TIPOLOGICHE		
A	Assenti	
B	Ristrutturazione distributiva; Frazionamento in più alloggi	
C	Ristrutturazione distributiva; Cambiamento destinazione	
D	Superfetazioni	
E	--	
F	Superfetazioni	
Note		
ALTERAZIONI ARCH. ESTERNE		
A		
Coperture	assenti	
Gronde e cornicioni	assenti	
Comignoli	assenti	
Intonaci	assenti	
Muri a faccia vista	assenti	
Aperture	assenti	
Infissi e persiane	assenti	
Elementi costruttivi/decorativi	assenti	
Elementi aggettanti (tettini)	assenti	
B		

Coperture	assenti	
Gronde e cornicioni	assenti	
Comignoli	assenti	
Intonaci	assenti	
Muri a faccia vista	assenti	
Aperture	assenti	
Infissi e persiane	assenti	
Elementi costruttivi/decorativi	assenti	
Elementi aggettanti (tettini)	leggere	
C		
Coperture	assenti	
Gronde e cornicioni	assenti	
Comignoli	leggere	
Intonaci	assenti	
Muri a faccia vista	assenti	
Aperture	leggere	
Infissi e persiane	assenti	
Elementi costruttivi/decorativi	assenti	
Elementi aggettanti (tettini)	gravi	
D		
Coperture	assenti	
Gronde e cornicioni	assenti	
Comignoli	assenti	
Intonaci	assenti	
Muri a faccia vista	assenti	
Aperture	assenti	
Infissi e persiane	gravi	
Elementi costruttivi/decorativi	assenti	
Elementi aggettanti (tettini)	assenti	
E		
Coperture	--	
Gronde e cornicioni	--	
Comignoli	--	
Intonaci	--	
Muri a faccia vista	--	
Aperture	--	
Infissi e persiane	--	
Elementi costruttivi/decorativi	--	
Elementi aggettanti (tettini)	--	

F		
Coperture	assenti	
Gronde e cornicioni	leggere	
Comignoli	leggere	
Intonaci	assenti	
Muri a faccia vista	assenti	
Aperture	assenti	
Infissi e persiane	assenti	
Elementi costruttivi/decorativi	assenti	
Elementi aggettanti (tettini)	assenti	
STATO DI CONSERVAZIONE		
A	Medio	
B	Cattivo	
C	Medio	
D	Cattivo	
E	Medio	
F	Cattivo	
VALORE		
A	Rilevante	
B	Medio	
C	Medio	
D	Medio	
E	Nulla	
F	Nulla	
AREA DI PERTINENZA		Valore complessivo: Rilevante
	Aperta	Aia costruita in pietra di Medio Valore (V); Tabernacolo di Rilevante Valore (RV)
	Recinzioni interne	
	Recinzione con rete metallica	
	Recinzione con muri	
ALTERAZIONI AREA DI PERTINENZA		Alterazioni complessive: gravi
	Pavimentazione	gravi
	Muri a retta in c.a.	assenti
	Arredo (lumi;gazebo;..)	assenti
	Vegetazione incongrua	gravi
	Garage/rimessa	presente

	interrata		
	Box	presente	
	Parcheggi	presente	
	Baracche precarie	presente	

VISIBILITA'

Dalla rete stradale







