COMUNE DI SAN CASCIANO VAL DI PESA - PIANO OPERATIVO - QUADRO CONOSCITIVO

Analisi del Patrimonio edilizio nel territorio aperto

Responsabile del progetto: prof. Arch. GIAN FRANCO DI PIETRO Collaboratori: arch. D. Donatini, arch. R. Monaci, arch. G. Pessina


SCHEDA N. 5350

Toponimo ed indirizzo Torre Mozza Via Sorripa 36

Schede 1985: n. <u>05/524</u>

CTR 1:5000: foglio n. 275113

NCT: foglio/particella <u>31/119;31/120;31/121;31/122;31/123</u>



	OGGETTO	*
A	casa colonica	SV
В	porcilaia	N
С	garage	N

(*)Valore: RV: rilevante; V: medio; CC: compatibile con il contesto; SV: scarso; N: nullo

Data rilievo: 05/10/02

USO ATTUALE							
A		Abitazione permanente					
B Altro							
C Rimessa-garage							
Note B: Deposito-serra; C: Edificio di nuova costruzione							
ALTERAZIONI TIPOLOGICHE							
A	Ristru	tturazione distributiva; Cambiamento destinazione					
В	Rifaci	imento totale; Cambiamento destinazione					
C							
Note							
ALTERAZIONI ARCH. ESTERNE							
A							
Copert			leggere				
Gronde e cornicioni		leggere					
Comignoli		gravi					
Intonaci		leggere					
Muri a faccia vista		assenti					
Aperture		gravi					
Infissi e persiane		gravi					
Elementi costruttivi/decorativi		leggere					
Elementi aggettanti (tettini)		assenti					
				В			
Copert							
Gronde e cornicioni							
Comignoli							
Intonaci							
Muri a faccia vista							
Aperture							
Infissi e persiane							
Elementi costruttivi/decorativi							
Elementi aggettanti (tettini)							
C							

Coperture						
Gronde e cornicioni						
Comignoli						
Intonaci						
Muri a faccia vista						
Aperture						
Infissi e persiane						
Elementi costruttivi/decorativi						
Elementi aggettanti (tettini)						
STATO DI CONSERVAZIO	NE					
A Buono						
B Buono	Buono					
C Buono						
VALORE						
A Scarso						
B Nullo						
C Nullo						
AREA DI PERTINENZA			Valore complessivo: Scarso			
Recinzione esterna						
Cancello	Cancello					
Recinzione con rete met	Recinzione con rete metallica					
Recinzione con siepe viv	Recinzione con siepe viva					
Recinzione con inferriat	e					
ALTERAZIONI AREA DI PERTINENZA			Alterazioni complessive: gravi			
Pavimentazione	leggere					
Arredo (lumi;gazebo;)	leggere					
Vegetazione	gravi					
Garage/rimessa interrata	presente					
Box	assenti					
Parcheggi	presente		Area a parcheggio sterrata			
Baracche precarie	presente					
VISIBILITA'						
Solo locale						













