

COMUNE DI SAN CASCIANO VAL DI PESA – PIANO OPERATIVO - QUADRO CONOSCITIVO

Analisi del Patrimonio edilizio nel territorio aperto Scheda ratificata con Delibera del C.C. n. 68 del 5/7/2010

Responsabile del progetto: *prof. Arch. GIAN FRANCO DI PIETRO*
Collaboratori: *arch. D. Donatini, arch. R. Monaci, arch. G. Pessina*



SCHEDA N. 6008

Toponimo ed indirizzo Via Certaldese 48

Schede 1985: n. 06/ 29-30-31

CTR 1:5000: foglio n. 275141

NCT: foglio/particella 50/29;50/30



	OGGETTO	*
A	casa colonica	V
B	fienile	CC
C	fienile con carraia	V

(*)Valore: RV: rilevante; V: medio; CC: compatibile con il contesto; SV: scarso; N: nullo

Data rilievo: 15/05/02

USO ATTUALE		
A	Abitazione permanente ; Annesso agricolo	
B	Inutilizzato	
C	Inutilizzato	
Note A: Edificio con volumi ad uso agricolo al piano terra ; B: Rudere ; C: Rudere		
ALTERAZIONI TIPOLOGICHE		
A	Assenti	
B	Assenti	
C	Assenti	
Note		
ALTERAZIONI ARCH. ESTERNE		
A		
Coperture	assenti	
Gronde e cornicioni	assenti	
Comignoli	assenti	
Intonaci	assenti	
Muri a faccia vista	assenti	
Aperture	assenti	
Infissi e persiane	assenti	
Elementi costruttivi/decorativi	assenti	
Elementi aggettanti (tettini)	assenti	
B		
Coperture	assenti	
Gronde e cornicioni	assenti	
Comignoli	assenti	
Intonaci	assenti	
Muri a faccia vista	assenti	
Aperture	assenti	
Infissi e persiane	assenti	
Elementi costruttivi/decorativi	assenti	
Elementi aggettanti (tettini)	assenti	
C		

Coperture	assenti	
Gronde e cornicioni	assenti	
Comignoli	assenti	
Intonaci	assenti	
Muri a faccia vista	assenti	
Aperture	assenti	
Infissi e persiane	assenti	
Elementi costruttivi/decorativi	assenti	
Elementi aggettanti (tettini)	assenti	

STATO DI CONSERVAZIONE

A	Cattivo	
B	Pessimo	
C	Pessimo	

VALORE

A	Medio	
B	Medio	
C	Medio	

AREA DI PERTINENZA	Valore complessivo: Medio
Aperta	Aia costruita in pietra di Medio Valore (V)

ALTERAZIONI AREA DI PERTINENZA	Alterazioni complessive: assenti
---------------------------------------	----------------------------------

	Pavimentazione	assenti	
	Muri a retta in c.a.	assenti	
	Arredo (lumi;gazebo;..)	assenti	
	Vegetazione incongrua	assenti	
	Garage/rimessa interrata	assenti	
	Box	assenti	
	Parcheggi	assenti	
	Baracche precarie	presente	

VISIBILITA'

Solo locale	
-------------	--

