

COMUNE DI SAN CASCIANO VAL DI PESA - PIANO OPERATIVO - QUADRO CONOSCITIVO

Analisi del Patrimonio edilizio nel territorio aperto

Responsabile del progetto: prof. Arch. GIAN FRANCO DI PIETRO

Collaboratori: arch. D. Donatini, arch. R. Monaci, arch. G. Pessina


SCHEMA N. 6031

Toponimo ed indirizzo Pod.e Casanova Via del Masso 14

Schede 1985: n. 06/ 97-98

CTR 1:5000: foglio n. 275141

NCT: foglio/particella 64/18;64/17



| | OGGETTO | * |
|---|--------------------|----|
| A | casa colonica | RV |
| B | fenile con carraia | RV |
| C | vasca | N |

(*)Valore: RV: rilevante; V: medio; CC: compatibile con il contesto; SV: scarso; N: nullo

Data rilievo: 31/05/02

| USO ATTUALE | | |
|--|--|--|
| | Abitazione permanente ; Annesso agricolo | |
| | Annesso agricolo | |
| | Annesso agricolo | |
| Note A: Edificio con annessi rustici in aderenza e volumi ad uso agricolo al piano terra | | |
| ALTERAZIONI TIPOLOGICHE | | |
| | Assenti | |
| | Assenti | |
| | Assenti | |
| Note | | |
| ALTERAZIONI ARCH. ESTERNE | | |
| A | | |
| Coperture | assenti | |
| Gronde e cornicioni | gravi | |
| Comignoli | assenti | |
| Intonaci | assenti | |
| Muri a faccia vista | assenti | |
| Aperture | assenti | |
| Infissi e persiane | leggere | |
| Elementi costruttivi/decorativi | assenti | |
| Elementi aggettanti (tettini) | assenti | |
| B | | |
| Coperture | assenti | |
| Gronde e cornicioni | assenti | |
| Comignoli | assenti | |
| Intonaci | assenti | |
| Muri a faccia vista | assenti | |
| Aperture | assenti | |
| Infissi e persiane | assenti | |
| Elementi costruttivi/decorativi | assenti | |
| Elementi aggettanti (tettini) | assenti | |
| C | | |

| | | |
|---------------------------------------|-----------------------------|--|
| Coperture | assenti | |
| Gronde e cornicioni | assenti | |
| Comignoli | assenti | |
| Intonaci | assenti | |
| Muri a faccia vista | assenti | |
| Aperture | assenti | |
| Infissi e persiane | assenti | |
| Elementi costruttivi/decorativi | assenti | |
| Elementi aggettanti (tettini) | assenti | |
| STATO DI CONSERVAZIONE | | |
| | Medio | |
| | Medio | |
| | Medio | |
| VALORE | | |
| A | Rilevante | |
| B | Rilevante | |
| C | Nulla | |
| AREA DI PERTINENZA | | Valore complessivo: Rilevante |
| | Aperta | Aia in cotto e pietra di Rilevante Valore (RV) |
| ALTERAZIONI AREA DI PERTINENZA | | Alterazioni complessive: assenti |
| | Pavimentazione | assenti |
| | Muri a retta in c.a. | assenti |
| | Arredo (lumi;gazebo;..) | assenti |
| | Vegetazione incongrua | assenti |
| | Garage/rimessa interrata | assenti |
| | Box | assenti |
| | Parcheggi | assenti |
| | Baracche precarie | presente |
| | | Tettoie |
| VISIBILITA' | | |
| Da punti panoramici | | |



