

COMUNE DI SAN CASCIANO VAL DI PESA - PIANO OPERATIVO - QUADRO CONOSCITIVO

Analisi del Patrimonio edilizio nel territorio aperto

Responsabile del progetto: prof. Arch. GIAN FRANCO DI PIETRO

Collaboratori: arch. D. Donatini, arch. R. Monaci, arch. G. Pessina


SCHEMA N. 6042

Toponimo ed indirizzo Bossoli Via Malafrasca 151

Schede 1985: n. 06/ 118-119-120

CTR 1:5000: foglio n. 275141

NCT: foglio/particella 64/174;64/154;64/ ;64/181



	OGGETTO	*
A	casa colonica	RV
B	fienile	SV
C	fienile	V

(*)Valore: RV: rilevante; V: medio; CC: compatibile con il contesto; SV: scarso; N: nullo

Data rilievo: 10/06/02

USO ATTUALE		
	Abitazione permanente	
	Abitazione permanente	
	Abitazione permanente	
Note		
ALTERAZIONI TIPOLOGICHE		
	Ristrutturazione distributiva; Cambiamento destinazione ; Frazionamento in più alloggi	
	Ristrutturazione distributiva; Cambiamento destinazione	
	Ristrutturazione distributiva; Cambiamento destinazione	
Note		
ALTERAZIONI ARCH. ESTERNE		
A		
Coperture	assenti	
Gronde e cornicioni	leggere	
Comignoli	leggere	
Intonaci	assenti	
Muri a faccia vista	assenti	
Aperture	gravi	
Infissi e persiane	leggere	
Elementi costruttivi/decorativi	assenti	
Elementi aggettanti (tettini)	assenti	
B		
Coperture	gravi	
Gronde e cornicioni	gravi	
Comignoli	gravi	
Intonaci	leggere	
Muri a faccia vista	assenti	
Aperture	leggere	
Infissi e persiane	leggere	
Elementi costruttivi/decorativi	leggere	
Elementi aggettanti (tettini)	leggere	
C		

Coperture	assenti	
Gronde e cornicioni	leggere	
Comignoli	leggere	
Intonaci	assenti	
Muri a faccia vista	assenti	
Aperture	leggere	
Infissi e persiane	leggere	
Elementi costruttivi/decorativi	assenti	
Elementi aggettanti (tettini)	gravi	Tettoia sul fronte est dell'edificio
STATO DI CONSERVAZIONE		
Buono		
Buono		
Buono		
VALORE		
Rilevante		
Scarso		
Medio		
AREA DI PERTINENZA		Valore complessivo: Scarso
A	Recinzione esterna	
A	Recinzioni interne	La suddivisione dell'edificio in più alloggi ha portato al corrispettivo frazionamento dell'area di pertinenza
	Recinzione con rete metallica	
	Recinzione con siepe viva	
	Recinzione con muri	
	Recinzione esterna	
	Recinzione con rete metallica	
	Recinzione con siepe viva	
	Recinzione esterna	
	Recinzione con rete metallica C	
	Recinzione con siepe viva	
C	Recinzione con muri	
ALTERAZIONI AREA DI PERTINENZA		Alterazioni complessive: totali (irreversibili)
A	Pavimentazione	leggere
A	Muri a retta in c.a.	assenti
A	Arredo (lumi;gazebo;..)	gravi
A	Vegetazione	gravi

	incongrua		
A	Garage/rimessa interrata	assenti	
A	Box	assenti	
A	Parcheggi	presente	Area a parcheggio sterrata; tettoia per auto
A	Baracche precarie	assenti	
B	Pavimentazione	leggere	
B	Muri a retta in c.a.	assenti	
B	Arredo (lumi;gazebo;..)	gravi	
B	Vegetazione incongrua	gravi	
B	Garage/rimessa interrata	assenti	
B	Box	presente	
B	Parcheggi	presente	Area a parcheggio sterrata; tettoia per auto
B	Baracche precarie	assenti	
C	Pavimentazione	leggere	
C	Muri a retta in c.a.	assenti	
C	Arredo (lumi;gazebo;..)	gravi	
C	Vegetazione incongrua	gravi	
C	Garage/rimessa interrata	assenti	
C	Box	presente	
C	Parcheggi	presente	Area a parcheggio sterrata; tettoia per auto
C	Baracche precarie	assenti	

VISIBILITA'

Da punti panoramici



