

COMUNE DI SAN CASCIANO VAL DI PESA - PIANO OPERATIVO - QUADRO CONOSCITIVO

Analisi del Patrimonio edilizio nel territorio aperto

Responsabile del progetto: prof. Arch. GIAN FRANCO DI PIETRO

Collaboratori: arch. D. Donatini, arch. R. Monaci, arch. G. Pessina

SCHEMA N. 6087

Toponimo ed indirizzo S. Vito Via San Vito

Schede 1985: n. 06/ 272-273

CTR 1:5000: foglio n. 275154

NCT: foglio/particella 79/58;79/59;79/B;79/A;79/23;79/20;79/174;79/22;79/175



	OGGETTO	*
A	chiesa	RV
B	canonica	V
C	casa colonica	V
D	garage	N

(*)Valore: RV: rilevante; V: medio; CC: compatibile con il contesto; SV: scarso; N: nullo

Data rilievo: 27/06/02

USO ATTUALE		
	Inutilizzato	
	Abitazione permanente	
	Abitazione permanente	
	Rimessa-garage	
Note D: Edificio di nuova costruzione		
ALTERAZIONI TIPOLOGICHE		
	Assenti	
	Superfetazioni; Ristrutturazione distributiva ; Frazionamento in più alloggi	
	Superfetazioni; Ristrutturazione distributiva ; Cambiamento destinazione	
	--	
Note		
ALTERAZIONI ARCH. ESTERNE		
A		
Coperture	assenti	
Gronde e cornicioni	assenti	
Comignoli	assenti	
Intonaci	assenti	
Muri a faccia vista	assenti	
Aperture	assenti	
Infissi e persiane	assenti	
Elementi costruttivi/decorativi	assenti	
Elementi aggettanti (tettini)	assenti	
B		
Coperture	gravi	
Gronde e cornicioni	leggere	
Comignoli	gravi	
Intonaci	assenti	
Muri a faccia vista	assenti	
Aperture	gravi	
Infissi e persiane	assenti	

Elementi costruttivi/decorativi	leggere	
Elementi aggettanti (tettini)	assenti	
C		
Coperture	assenti	
Gronde e cornicioni	leggere	
Comignoli	leggere	
Intonaci	assenti	
Muri a faccia vista	assenti	
Aperture	gravi	
Infissi e persiane	leggere	
Elementi costruttivi/decorativi	assenti	
Elementi aggettanti (tettini)	gravi	
D		
Coperture	--	
Gronde e cornicioni	--	
Comignoli	--	
Intonaci	--	
Muri a faccia vista	--	
Aperture	--	
Infissi e persiane	--	
Elementi costruttivi/decorativi	--	
Elementi aggettanti (tettini)	--	
STATO DI CONSERVAZIONE		
Buono		
VALORE		
Rilevante		
Medio		
Medio		
Nulla		
AREA DI PERTINENZA		Valore complessivo: Scarso
Recinzione esterna		
Recinzioni interne		
Cancello		
Recinzione con rete metallica		
Recinzione con inferriate		

ALTERAZIONI AREA DI PERTINENZA			Alterazioni complessive: gravi
	Pavimentazione	gravi	
	Muri a retta in c.a.	leggere	
	Arredo (lumi;gazebo;..)	gravi	
	Vegetazione incongrua	leggere	
	Garage/rimessa interrata	presente	
	Box	assenti	
	Parcheggi	presente	
	Baracche precarie	presente	
VISIBILITA'			
Da punti panoramici			











