

COMUNE DI SAN CASCIANO VAL DI PESA - PIANO OPERATIVO - QUADRO CONOSCITIVO

Analisi del Patrimonio edilizio nel territorio aperto

Responsabile del progetto: *prof. Arch. GIAN FRANCO DI PIETRO*

Collaboratori: *arch. D. Donatini, arch. R. Monaci, arch. G. Pessina*


SCHEMA N. 6105

Toponimo ed indirizzo Via Pergolato 9

Schede 1985: n. 06/ 334-335

CTR 1:5000: foglio n. 275153

NCT: foglio/particella 91/50;91/51



| | OGGETTO | * |
|---|---------------|----|
| A | casa colonica | RV |
| B | fienile | V |

(*)Valore: RV: rilevante; V: medio; CC: compatibile con il contesto; SV: scarso; N: nullo

Data rilievo: 05/09/02

| USO ATTUALE | | |
|----------------------------------|--|--|
| | Abitazione permanente | |
| | Abitazione temporanea | |
| | Note | |
| ALTERAZIONI TIPOLOGICHE | | |
| | Ristrutturazione distributiva; Cambiamento destinazione | |
| | Superfetazioni; Ristrutturazione distributiva ; Cambiamento destinazione | |
| | Note B: Loggia | |
| ALTERAZIONI ARCH. ESTERNE | | |
| | A | |
| Coperture | assenti | |
| Gronde e cornicioni | assenti | |
| Comignoli | leggere | |
| Intonaci | assenti | |
| Muri a faccia vista | gravi | |
| Aperture | leggere | |
| Infissi e persiane | gravi | |
| Elementi costruttivi/decorativi | assenti | |
| Elementi aggettanti (tettini) | assenti | |
| | B | |
| Coperture | assenti | |
| Gronde e cornicioni | assenti | |
| Comignoli | leggere | |
| Intonaci | assenti | |
| Muri a faccia vista | leggere | |
| Aperture | gravi | |
| Infissi e persiane | gravi | |
| Elementi costruttivi/decorativi | assenti | |
| Elementi aggettanti (tettini) | assenti | |
| STATO DI CONSERVAZIONE | | |
| | Buono | |
| | Buono | |
| VALORE | | |

| | | |
|---------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|
| Rilevante | | |
| Medio | | |
| AREA DI PERTINENZA | | Valore complessivo: Medio |
| | Recinzione esterna | |
| | Cancello | |
| | Terrazza | |
| | Piscina | |
| | Recinzione con rete metallica | |
| | Recinzione con siepe viva | |
| ALTERAZIONI AREA DI PERTINENZA | | Alterazioni complessive: gravi |
| | Pavimentazione | assenti |
| | Muri a retta in c.a. | assenti |
| | Arredo (lumi;gazebo;..) | leggere |
| | Vegetazione incongrua | leggere |
| | Garage/rimessa interrata | assenti |
| | Box | assenti |
| | Parcheggi | presente |
| | Baracche precarie | assenti |
| VISIBILITA' | | |
| Da punti panoramici | | |



