

COMUNE DI SAN CASCIANO VAL DI PESA - PIANO OPERATIVO - QUADRO CONOSCITIVO

Analisi del Patrimonio edilizio nel territorio aperto

Responsabile del progetto: prof. Arch. GIAN FRANCO DI PIETRO

Collaboratori: arch. D. Donatini, arch. R. Monaci, arch. G. Pessina


SCHEMA N. 6116

Toponimo ed indirizzo Pergolato Via Pergolato

Schede 1985: n. 06/ 325-326-327-328-329-330-331-332-333

CTR 1:5000: foglio n. 275153

NCT: foglio/particella 91/59;91/60;91/61;91/147;91/ ;91/71;91/A



	OGGETTO	*
A	chiesa	RV
B	canonica	V
C	annesso agricolo	SV
D	casa colonica	V
E	annesso agricolo	V
F	casa colonica	V
G	fienile con carraia	V

(*)Valore: RV: rilevante; V: medio; CC: compatibile con il contesto; SV: scarso; N: nullo

Data rilievo: 05/09/02

USO ATTUALE		
	Altro	
	Abitazione permanente	
	Abitazione permanente	
	Abitazione permanente	
	Altro	
	Abitazione permanente ; Annesso agricolo	
G	Annesso agricolo	
Note A: Chiesa di San Pietro; E: Rimessa-magazzino ; F: Edificio con volumi ad uso agricolo al piano terra		
ALTERAZIONI TIPOLOGICHE		
	Assenti	
	Superfetazioni	
	Superfetazioni; Ristrutturazione distributiva ; Cambiamento destinazione	
	Ristrutturazione distributiva; Cambiamento destinazione ; Frazionamento in più alloggi E	
	Cambiamento destinazione	
F	Assenti	
	Assenti	
Note B: Gabinetto pensile		
ALTERAZIONI ARCH. ESTERNE		
	A	
Coperture	assenti	
Gronde e cornicioni	assenti	
Comignoli	assenti	
Intonaci	assenti	
Muri a faccia vista	assenti	
Aperture	assenti	
Infissi e persiane	assenti	

Elementi costruttivi/decorativi	assenti	
Elementi aggettanti (tettini)	assenti	
B		
Coperture	assenti	
Gronde e cornicioni	assenti	
Comignoli	assenti	
Intonaci	assenti	
Muri a faccia vista	leggere	
Aperture	assenti	
Infissi e persiane	assenti	
Elementi costruttivi/decorativi	assenti	
Elementi aggettanti (tettini)	assenti	
C		
Coperture	assenti	
Gronde e cornicioni	assenti	
Comignoli	assenti	
Intonaci	assenti	
Muri a faccia vista	assenti	
Aperture	leggere	
Infissi e persiane	leggere	
Elementi costruttivi/decorativi	assenti	
Elementi aggettanti (tettini)	leggere	
D		
Coperture	assenti	
Gronde e cornicioni	assenti	
Comignoli	leggere	
Intonaci	leggere	
Muri a faccia vista	assenti	
Aperture	leggere	
Infissi e persiane	assenti	
Elementi costruttivi/decorativi	assenti	
Elementi aggettanti (tettini)	assenti	
E		
Coperture	assenti	
Gronde e cornicioni	assenti	
Comignoli	assenti	
Intonaci	assenti	
Muri a faccia vista	assenti	
Aperture	assenti	

Infissi e persiane	assenti	
Elementi costruttivi/decorativi	assenti	
Elementi aggettanti (tettini)	assenti	
F		
Coperture	assenti	
Gronde e cornicioni	assenti	
Comignoli	assenti	
Intonaci	assenti	
Muri a faccia vista	assenti	
Aperture	assenti	
Infissi e persiane	assenti	
Elementi costruttivi/decorativi	assenti	
Elementi aggettanti (tettini)	assenti	
G		
Coperture	assenti	
Gronde e cornicioni	assenti	
Comignoli	assenti	
Intonaci	assenti	
Muri a faccia vista	assenti	
Aperture	assenti	
Infissi e persiane	assenti	
Elementi costruttivi/decorativi	assenti	
Elementi aggettanti (tettini)	assenti	
STATO DI CONSERVAZIONE		
Buono		
Medio		
Medio		
Buono E		
Medio F		
Buono		
Medio		
VALORE		
Rilevante		
Medio		
Scarso		
Medio		
Medio		
Medio G		
Medio		

AREA DI PERTINENZA			Valore complessivo: Rilevante
A	Aperta		Gli edifici B e C ricadono nell'area di pertinenza di A. Sagrato pavimentato in cotto di Rilevante Valore (RV)
D	Recinzione esterna		L'edificio E ricade nell'area di pertinenza di D
D	Recinzioni interne		La suddivisione dell'edificio in due alloggi ha portato al corrispettivo frazionamento dell'area di pertinenza
D	Cancello		
	Recinzione con rete metallica D		
	Recinzione con siepe viva D		
	Recinzione con muri		
F	Aperta		L'edificio G ricade nell'area di pertinenza di F
ALTERAZIONI AREA DI PERTINENZA			Alterazioni complessive: leggere
A	Pavimentazione	assenti	
A	Muri a retta in c.a.	assenti	
A	Arredo (lumi;gazebo;..)	assenti	
A	Vegetazione incongrua	leggere	
A	Garage/rimessa interrata	assenti	
A	Box	assenti	
A	Parcheggi	assenti	
A	Baracche precarie	assenti	
D	Pavimentazione	leggere	
D	Muri a retta in c.a.	assenti	
D	Arredo (lumi;gazebo;..)	leggere	
D	Vegetazione incongrua	leggere	
D	Garage/rimessa interrata	assenti	
D	Box	assenti	
D	Parcheggi	presente	
D	Baracche precarie	assenti	
F	Pavimentazione	assenti	
F	Muri a retta in c.a.	assenti	
F	Arredo (lumi;gazebo;..)	assenti	
F	Vegetazione incongrua	assenti	

F	Garage/rimessa interrata	assenti	
F	Box	assenti	
F	Parcheggi	presente	
F	Baracche precarie	presente	

VISIBILITA'

Da punti panoramici	
---------------------	--





