COMUNE DI SAN CASCIANO VAL DI PESA - PIANO OPERATIVO - QUADRO CONOSCITIVO

Analisi del Patrimonio edilizio nel territorio aperto

Responsabile del progetto: prof. Arch. GIAN FRANCO DI PIETRO

Collaboratori: arch. D. Donatini, arch. R. Monaci, arch. G. Pessina

SCHEDA N. 7006

Toponimo ed indirizzo (Frantoio) Via Mandria (della) 4/4a

Schede 1985: n. <u>02/9-10-11</u> CTR 1:5000: foglio n. <u>275112</u>

NCT: foglio/particella <u>37/70;37/77;37/76</u>



	OGGETTO	*
A	casa colonica	V
В	fienile con carraia	V

(*)Valore: RV: rilevante; V: medio; CC: compatibile con il contesto; SV: scarso; N: nullo

Data rilievo: 18/12/02

Data rilievo: 18/12/02						
USO ATTUALE						
Abitazione permanente ; Anno	esso a	agricolo				
Annesso agricolo						
Note A: Edificio con volumi ad u	so ag	gricolo al p	iano terra			
ALTERAZIONI TIPOLOGICI	HE					
Ristrutturazione distributiva						
Assenti						
Note						
ALTERAZIONI ARCH, ESTE	RNE	<u> </u>				
			A			
Coperture	ass	senti				
Gronde e cornicioni	ass	senti				
Comignoli	leg	gere				
Intonaci	ass	senti				
Muri a faccia vista	ass	senti				
Aperture	leg	gere				
Infissi e persiane	gra	avi				
Elementi costruttivi/decorativi	ass	senti				
Elementi aggettanti (tettini)	ass	senti				
			В			
Coperture	ass	senti				
Gronde e cornicioni	leg	gere				
Comignoli	leg	gere				
Intonaci	ass	senti				
Muri a faccia vista	ass	senti				
Aperture	assenti					
Infissi e persiane	assenti					
Elementi costruttivi/decorativi	assenti					
Elementi aggettanti (tettini)	assenti					
STATO DI CONSERVAZIONI	E					
Buono						
Buono						
VALORE						

Medio				
Medio				
AREA DI PERTINENZA		Valore complessivo: Medio		
Aperta		Aia costruita in pietra di Rilevante Valore (RV); pozzo di Medio Valore (V)		
Recinzioni interne		trami	etro dell'edificio A è presente un giardino accessibile te un cancelletto dall'aia costruita	
Recinzione con siepe viva		Siepi A	di alloro recintano il giardino sul retro dell'edificio	
ALTERAZIONI AREA DI PERTINENZA			Alterazioni complessive: leggere	
Pavimentazione	assenti			
Muri a retta in c.a.	assenti			
Arredo (lumi;gazebo;)	leggere			
Vegetazione incongrua	leggere			
Garage/rimessa interrata	assenti			
Box	assenti			
Parcheggi	assenti			
Baracche precarie	assenti			
VISIBILITA'	<u> </u>			
Solo locale				



