

**COMUNE DI SAN CASCIANO VAL DI PESA – PIANO OPERATIVO -
QUADRO CONOSCITIVO**

Analisi del Patrimonio Edilizio nel territorio aperto

Decisione di elaborare nuova scheda e attribuzione del valore con Delibera del C.C. n. 3 del 4/2//2010

Compilazione a cura dell'Arch. Silvia Viviani

Data compilazione: settembre 2016


SCHEMA N. 11

Toponimo ed indirizzo: Località Santa Cristina, via Malafrasca

Schede 1985: non schedato/

CTR 1:5000: foglio n. 275142

NCT foglio/particella:78/183



	OGGETTO	*
A	ex fornace	V

(*) Valore: RV: rilevante; V: medio; CC: compatibile con il contesto; SV: scarso; N: nullo

Data rilievo: 22 giugno 2016

USO ATTUALE	
A	Lavori in corso

ALTERAZIONI TIPOLOGICHE	
A	Lavori in corso

ALTERAZIONI ARCHITETTONICHE ESTERNE		
A		
Coperture	-	Lavori in corso
Gronde e cornicioni	-	Lavori in corso
Comignoli	-	Lavori in corso
Intonaci	-	Lavori in corso
Muri a faccia vista	-	Lavori in corso
Aperture	-	Lavori in corso
Infissi e persiane	-	Lavori in corso
Elementi costruttivi/decorativi	-	Lavori in corso
Elementi aggettanti (tettini)	-	Lavori in corso

STATO DI CONSERVAZIONE	
A	Lavori in corso

VALORE	
A	Medio

AREA DI PERTINENZA	Valore complessivo: Medio
Aperta	
Recinzioni interne	
Recinzione con siepe viva	

ALTERAZIONI AREA DI PERTINENZA		Alterazioni complessive: lavori in corso	
	pavimentazione	-	
	Muri a retta in c.a.	-	
	Arredo (lumi; gazebo; ...)	--	
	Vegetazione incongrua	--	
	Garage/rimessa interrata	--	
	box	--	
	parcheggi	--	
	Baracche precarie	--	

VISIBILITA'	
Da punti panoramici	Media



