

# COMUNE DI SAN CASCIANO VAL DI PESA PIANO OPERATIVO - QUADRO CONOSCITIVO

## Analisi del Patrimonio edilizio nel territorio aperto

Responsabile del progetto: prof. Arch. GIAN FRANCO DI PIETRO

Collaboratori: arch. D. Donatini, arch. R. Monaci, arch. G. Pessina


SCHEMA N. 2004

Toponimo ed indirizzo Via S. Anna 11/13

Schede 1985: n. 02/ 173-174

CTR 1:5000: foglio n. 275151

NCT: foglio/particella 69/98;69/97;69/95;69/96;69/ ;69/99;69/76



	OGGETTO	*
A	casa colonica	CC
B	annesso agricolo	N

(\*)Valore: RV: rilevante; V: medio; CC: compatibile con il contesto; SV: scarso; N: nullo

Data rilievo: 25/11/02

<b>USO ATTUALE</b>		
A	Altro	
B	Altro	
Note A: Edificio ad uso artigianale (autofficina); B: Edificio ad uso artigianale (autofficina)		
<b>ALTERAZIONI TIPOLOGICHE</b>		
A	Superfetazioni; Rifacimento totale ; Cambiamento destinazione	
B	Rifacimento totale; Cambiamento destinazione	
Note		
<b>ALTERAZIONI ARCH. ESTERNE</b>		
A		
Coperture	--	
Gronde e cornicioni	--	
Comignoli	--	
Intonaci	--	
Muri a faccia vista	--	
Aperture	--	
Infissi e persiane	--	
Elementi costruttivi/decorativi	--	
Elementi aggettanti (tettini)	--	
B		
Coperture	--	
Gronde e cornicioni	--	
Comignoli	--	
Intonaci	--	
Muri a faccia vista	--	
Aperture	--	
Infissi e persiane	--	
Elementi costruttivi/decorativi	--	
Elementi aggettanti (tettini)	--	
<b>STATO DI CONSERVAZIONE</b>		
A	Buono	
B	Buono	
<b>VALORE</b>		

A	Compatibile con il contesto		
B	Nulla		
<b>AREA DI PERTINENZA</b>			
	Recinzione esterna		
	Cancello		
	Recinzione con rete metallica		
<b>ALTERAZIONI AREA DI PERTINENZA</b>			Alterazioni complessive: totali (irreversibili)
	Pavimentazione	totali (irreversibili)	
	Muri a retta in c.a.	gravi	
	Arredo (lumi;gazebo;..)	leggere	
	Vegetazione incongrua	leggere	
	Garage/rimessa interrata	assenti	
	Box	presente	
	Parcheggi	presente	
	Baracche precarie	assenti	
<b>VISIBILITA'</b>			
Dalla rete stradale			



