

COMUNE DI SAN CASCIANO VAL DI PESA - PIANO OPERATIVO - QUADRO CONOSCITIVO

Analisi del Patrimonio edilizio nel territorio aperto

Nuova Scheda elaborata a seguito del recepimento delle indicazioni della Conferenza Paesaggistica


SCHEDA N. 2010 bis

Toponimo ed indirizzo Via Montecampolesi

Schede 1985: non schedato

CTR 1:5000: foglio n. 275151

NCT: foglio/particella:140/1171, 140, 199, 548, 547, 546, 215



	OGGETTO	*
A	Casa colonica	RV
B	Casa colonica	RV
C	Casa colonica	RV
D	Casa colonica	RV
E	Villetta-annesso	CC
F	Pozzo-cisterna	RV

(*) Valore: RV: rilevante; V: medio; CC: compatibile con il contesto; SV: scarso; N: nullo

Data rilievo:

USO ATTUALE	
A	Edificio residenziale
B	Edificio residenziale
C	Edificio residenziale
D	Edificio residenziale
E	Edificio residenziale
F	Pozzo-cisterna

ALTERAZIONI TIPOLOGICHE	
A	Permangono caratterizzazioni tipologiche importanti
B	Permangono caratterizzazioni tipologiche importanti
C	Permangono caratterizzazioni tipologiche importanti
D	Permangono caratterizzazioni tipologiche importanti
E	Recentemente ristrutturato
F	Permangono caratterizzazioni tipologiche importanti

ALTERAZIONI ARCHITETTONICHE ESTERNE		
A		
Coperture	assenti	
Gronde e cornicioni	assenti	
Comignoli	assenti	
Intonaci	assenti	
Muri a faccia vista	assenti	
Aperture	assenti	
Infissi e persiane	assenti	
Elementi costruttivi/decorativi	assenti	
Elementi aggettanti (tettini)	assenti	

B		
Coperture	assenti	
Gronde e cornicioni	assenti	
Comignoli	assenti	
Intonaci	assenti	
Muri a faccia vista	assenti	
Aperture	assenti	
Infissi e persiane	assenti	
Elementi costruttivi/decorativi	assenti	
Elementi aggettanti (tettini)	assenti	
C		
Coperture	assenti	
Gronde e cornicioni	assenti	
Comignoli	assenti	
Intonaci	assenti	
Muri a faccia vista	assenti	
Aperture	assenti	
Infissi e persiane	assenti	
Elementi costruttivi/decorativi	assenti	
Elementi aggettanti (tettini)	assenti	
D		
Coperture	assenti	
Gronde e cornicioni	assenti	
Comignoli	assenti	
Intonaci	assenti	
Muri a faccia vista	assenti	
Aperture	assenti	
Infissi e persiane	assenti	
Elementi costruttivi/decorativi	assenti	
Elementi aggettanti (tettini)	assenti	
E		
Coperture	assenti	
Gronde e cornicioni	assenti	
Comignoli	assenti	
Intonaci	assenti	
Muri a faccia vista	assenti	
Aperture	assenti	
Infissi e persiane	assenti	

Elementi costruttivi/decorativi	assenti	
Elementi aggettanti (tettini)	assenti	
F		
Coperture	assenti	
Gronde e cornicioni	assenti	
Comignoli	assenti	
Intonaci	assenti	
Muri a faccia vista	assenti	
Aperture	assenti	
Infissi e persiane	assenti	
Elementi costruttivi/decorativi	assenti	
Elementi aggettanti (tettini)	assenti	

STATO DI CONSERVAZIONE		
A	Buono	
B	Buono	
C	Buono	
D	Buono	
E	Buono	
F	Medio	

VALORE		
A		
B		
C		
D		
E		
F		

AREA DI PERTINENZA	Valore complessivo:
Aperta	
Recinzioni interne	
Recinzione con siepe viva	

ALTERAZIONI AREA DI PERTINENZA	Alterazioni complessive:	
pavimentazione	--	
Muri a retta in c.a.	--	
Arredo (lumi; gazebo; ...)	--	
Vegetazione incongrua	--	

	Garage/rimessa interrata	--	
	box	--	
	parcheggi	--	
	Baracche precarie	--	

VISIBILITA'	
Da punti panoramici	













