

**COMUNE DI SAN CASCIANO VAL DI PESA
PIANO OPERATIVO - QUADRO CONOSCITIVO**

Analisi del Patrimonio edilizio nel territorio aperto

Responsabile del progetto: *prof. Arch. GIAN FRANCO DI PIETRO*

Collaboratori: *arch. D. Donatini, arch. R. Monaci, arch. G. Pessina*


SCHEMA N. 2070

Toponimo ed indirizzo Via Fornace di Casavecchia 6/8/10/12

Schede 1985: n. 27/01/03

CTR 1:5000: foglio n. 275152/275163

NCT: foglio/particella 86/ ;86/98;86/103;86/102;86/100;86/99;86/101



	OGGETTO	*
A	fornace	RV
B	casa colonica	V
C	fienile con carraia	V
D	capannone	N
E	annesso agricolo	V
F	cisterna	SV
G	annesso agricolo	SV

(*)Valore: RV: rilevante; V: medio; CC: compatibile con il contesto; SV: scarso; N: nullo

Data rilievo: 27/01/03

USO ATTUALE	
A	Altro
B	Abitazione permanente ; Annesso agricolo
C	Annesso agricolo
D	Altro
E	Annesso agricolo
F	Annesso agricolo
G	Inutilizzato
Note A: Fornace di calce; B: Edificio con annesso rustico in aderenza e volumi ad uso agricolo al piano terra ; D: Capannone prefabbricato ad uso della fornace di recente costruzione ; E: Tettoia in muratura ; F: Bacino-cisterna	
ALTERAZIONI TIPOLOGICHE	
A	Assenti
B	Assenti
C	Assenti
D	--
E	Assenti
F	Assenti
G	Assenti
Note	
ALTERAZIONI ARCH. ESTERNE	
A	
Coperture	leggere
Gronde e cornicioni	assenti
Comignoli	assenti
Intonaci	assenti
Muri a faccia vista	assenti
Aperture	assenti
Infissi e persiane	assenti

Elementi costruttivi/decorativi	assenti	
Elementi aggettanti (tettini)	assenti	
B		
Coperture	leggere	
Gronde e cornicioni	assenti	
Comignoli	assenti	
Intonaci	assenti	
Muri a faccia vista	assenti	
Aperture	assenti	
Infissi e persiane	gravi	
Elementi costruttivi/decorativi	assenti	
Elementi aggettanti (tettini)	assenti	
C		
Coperture	assenti	
Gronde e cornicioni	leggere	
Comignoli	assenti	
Intonaci	assenti	
Muri a faccia vista	assenti	
Aperture	leggere	
Infissi e persiane	leggere	
Elementi costruttivi/decorativi	assenti	
Elementi aggettanti (tettini)	assenti	
D		
Coperture	--	
Gronde e cornicioni	--	
Comignoli	--	
Intonaci	--	
Muri a faccia vista	--	
Aperture	--	
Infissi e persiane	--	
Elementi costruttivi/decorativi	--	
Elementi aggettanti (tettini)	--	
E		
Coperture	assenti	
Gronde e cornicioni	assenti	
Comignoli	assenti	
Intonaci	assenti	
Muri a faccia vista	assenti	
Aperture	assenti	

Infissi e persiane	assenti	
Elementi costruttivi/decorativi	assenti	
Elementi aggettanti (tettini)	assenti	
F		
Coperture	assenti	
Gronde e cornicioni	assenti	
Comignoli	assenti	
Intonaci	assenti	
Muri a faccia vista	assenti	
Aperture	assenti	
Infissi e persiane	assenti	
Elementi costruttivi/decorativi	assenti	
Elementi aggettanti (tettini)	assenti	
G		
Coperture	assenti	
Gronde e cornicioni	assenti	
Comignoli	assenti	
Intonaci	assenti	
Muri a faccia vista	assenti	
Aperture	assenti	
Infissi e persiane	assenti	
Elementi costruttivi/decorativi	assenti	
Elementi aggettanti (tettini)	assenti	
STATO DI CONSERVAZIONE		
Cattivo		
Medio		
Medio		
Cattivo E		
Cattivo F		
Cattivo		
Cattivo		
VALORE		
Rilevante		
Medio		
Medio		
Nulla		
Medio		
Scarso G		
Scarso		

AREA DI PERTINENZA		Valore complessivo: Rilevante	
	Aperta	Aia costruita in pietra di Medio Valore (V)	
	Alberature di pregio		
	Terrazza	Piazzale terrazzato. Muri terrazzamento	
ALTERAZIONI AREA DI PERTINENZA		Alterazioni complessive: leggere	
	Pavimentazione	leggere	
	Muri a retta in c.a.	assenti	
	Arredo (lumi;gazebo;..)	assenti	
	Vegetazione incongrua	assenti	
	Garage/rimessa interrata	assenti	
	Box	assenti	
	Parcheggi	presente	
	Baracche precarie	presente	
VISIBILITA'			
Solo locale			





