COMUNE DI SAN CASCIANO VAL DI PESA – PIANO OPERATIVO - QUADRO CONOSCITIVO

Analisi del Patrimonio edilizio nel territorio aperto

Scheda ratificata con Delibera del C.C. n. 68 del 5/7/2010

Responsabile del progetto: prof. Arch. GIAN FRANCO DI PIETRO Collaboratori: arch. D. Donatini, arch. R. Monaci, arch. G. Pessina

SCHEDA N. 3025

Toponimo ed indirizzo Palagina Via Cassia per Siena 83

Schede 1985: n. <u>03/57-58</u> CTR 1:5000: foglio n. <u>275153</u> NCT: foglio/particella <u>81/44;81/45</u>



	OGGETTO	*
A	casa colonica	CC
В	annesso agricolo	SV

(*)Valore: RV: rilevante; V: medio; CC: compatibile con il contesto; SV: scarso; N: nullo

Data rilievo: 19/09/02

USO ATTUALE							
		Abitazione	ne temporanea				
			ne temporanea				
Note A	: Casa colonica e		0 e annesso uniti a formare un'unica unità				
residenziale							
ALTERAZIONI TIPOLOGICHE							
A	Ristrutturazione	distributiva; Cambiamento destinazione					
В	Ristrutturazione	distributiva; Cambiamento destinazione					
Note	Note						
ALTE	RAZIONI ARCI	H. ESTERN	E				
				A			
Copert	ure	as	ssenti				
Gronde	e e cornicioni	as	ssenti				
Comig	Comignoli		ssenti				
Intona	ci	as	ssenti				
Muri a	faccia vista	as	ssenti				
Aperture		as	ssenti				
Infissi e persiane		le	leggere				
Elementi costruttivi/decorativi		orativi as	ssenti				
Elementi aggettanti (tettini)		ni) g	ravi				
				В			
Copert	ure	le le	leggere				
Gronde e cornicioni		le	ggere				
Comig	noli	as	assenti				
Intona		g	gravi				
Muri a	faccia vista		assenti				
Aperture		g	ravi				
	Infissi e persiane		ravi				
Elementi costruttivi/decorativi			assenti				
Elementi aggettanti (tettini)			ssenti				
STATO DI CONSERVAZIONE							
A	Medio						
В	Medio						

VALORE						
A	Medio					
В	Scarso					
ARE	AREA DI PERTINENZA			Valore complessivo: Scarso		
	Recinzione solo su strada					
	Cancello					
	Recinzione con rete metallica					
ALTERAZIONI AREA DI PERTINENZA			Alterazioni complessive: leggere			
	Pavimentazione	assenti				
	Muri a retta in c.a.	gravi				
	Arredo (lumi;gazebo;)	leggere				
	Vegetazione incongrua	assenti				
	Garage/rimessa interrata	assenti				
	Box	presente				
	Parcheggi	presente		Terrazza a parcheggio; tettoia per auto		
	Baracche precarie	presente				
VISI	VISIBILITA'					
Solo l	Solo locale					











