

COMUNE DI SAN CASCIANO VAL DI PESA - PIANO OPERATIVO - QUADRO CONOSCITIVO

Analisi del Patrimonio edilizio nel territorio aperto

Responsabile del progetto: prof. Arch. GIAN FRANCO DI PIETRO

Collaboratori: arch. D. Donatini, arch. R. Monaci, arch. G. Pessina


Toponimo ed indirizzo La Collina Via Collina 19

Schede 1985: n. 03/ 69-70-71

CTR 1:5000: foglio n. 275153

NCT: foglio/particella 81/102;81/ ;81/101

SCHEDA N. 3029



	OGGETTO	*
A	casa colonica	CC
B	annesso agricolo	CC
C	fienile	V
D	cantine	N

(*)Valore: RV: rilevante; V: medio; CC: compatibile con il contesto; SV: scarso; N: nullo

Data rilievo: 17/09/02

USO ATTUALE		
A	Abitazione permanente ; Abitazione temporanea ; Agriturismo	
B	Agriturismo	
C	Annesso agricolo	
D	Annesso agricolo	
Note D: Cantina sotto terrazza di nuova costruzione		
ALTERAZIONI TIPOLOGICHE		
A	Rifacimento totale	
B	Rifacimento totale; Cambiamento destinazione	
C	Ristrutturazione distributiva	
D	--	
Note		
ALTERAZIONI ARCH. ESTERNE		
A		
Coperture	--	
Gronde e cornicioni	--	
Comignoli	--	
Intonaci	--	
Muri a faccia vista	--	
Aperture	--	
Infissi e persiane	--	
Elementi costruttivi/decorativi	--	
Elementi aggettanti (tettini)	--	
B		
Coperture	--	
Gronde e cornicioni	--	
Comignoli	--	
Intonaci	--	
Muri a faccia vista	--	
Aperture	--	
Infissi e persiane	--	

Elementi costruttivi/decorativi	--	
Elementi aggettanti (tettini)	--	
C		
Coperture	assenti	
Gronde e cornicioni	assenti	
Comignoli	assenti	
Intonaci	assenti	
Muri a faccia vista	leggere	
Aperture	leggere	
Infissi e persiane	assenti	
Elementi costruttivi/decorativi	assenti	
Elementi aggettanti (tettini)	assenti	
D		
Coperture	--	
Gronde e cornicioni	--	
Comignoli	--	
Intonaci	--	
Muri a faccia vista	--	
Aperture	--	
Infissi e persiane	--	
Elementi costruttivi/decorativi	--	
Elementi aggettanti (tettini)	--	
STATO DI CONSERVAZIONE		
A	Buono	
B	Buono	
C	Buono	
D	Buono	
VALORE		
A	Compatibile con il contesto	
B	Compatibile con il contesto	
C	Medio	
D	Nulla	
AREA DI PERTINENZA		Valore complessivo: Scarso
	Recinzione solo su strada	Nell'area di pertinenza sono in corso lavori di sistemazione che non ne permettono una completa valutazione
	Cancello	
	Recinzione con muri	
ALTERAZIONI AREA DI		Alterazioni complessive: non valutabile

PERTINENZA		
	Non valutabile	
VISIBILITA'		
Dalla rete stradale		



