

**COMUNE DI SAN CASCIANO VAL DI PESA - PIANO OPERATIVO -
QUADRO CONOSCITIVO**

Analisi del Patrimonio edilizio nel territorio aperto

Responsabile del progetto: prof. Arch. GIAN FRANCO DI PIETRO
Collaboratori: arch. D. Donatini, arch. R. Monaci, arch. G. Pessina

SCHEDA N. 5005

Toponimo ed indirizzo (S. Giorgio) Via Empolese 236/236a

Schede 1985: n. 05/ 8-9-10

CTR 1:5000: foglio n. 275101

NCT: foglio/particella 20/53;20/50;20/48

~~005 E~~

~~5005 B~~
~~5005 A~~



	OGGETTO	*
A	casa colonica	V
B	fienile	V
C	carraia	V
D	annesso agricolo	V
E	annesso agricolo	N

(*)Valore: RV: rilevante; V: medio; CC: compatibile con il contesto; SV: scarso; N: nullo

Data rilievo: 09/07/02

USO ATTUALE	
A	Abitazione temporanea
B	Altro
C	Altro
D	Annesso agricolo
E	Annesso agricolo

Note B: Rimessa-deposito; C: Volume annesso all'abitazione ; E: Rimessa macchine agricole di nuova costruzione

ALTERAZIONI TIPOLOGICHE	
A	Ristrutturazione distributiva; Cambiamento destinazione
B	Cambiamento destinazione
C	Cambiamento destinazione
D	Assenti
E	--

Note

ALTERAZIONI ARCH. ESTERNE		
A		
Coperture	assenti	
Gronde e cornicioni	assenti	
Comignoli	leggere	
Intonaci	assenti	
Muri a faccia vista	assenti	
Aperture	gravi	
Infissi e persiane	gravi	
Elementi costruttivi/decorativi	leggere	
Elementi aggettanti (tettini)	leggere	
B		
Coperture	assenti	
Gronde e cornicioni	leggere	
Comignoli	assenti	
Intonaci	assenti	
Muri a faccia vista	assenti	
Aperture	assenti	
Infissi e persiane	assenti	
Elementi costruttivi/decorativi	assenti	
Elementi aggettanti (tettini)	assenti	
C		
Coperture	assenti	
Gronde e cornicioni	leggere	
Comignoli	gravi	
Intonaci	leggere	
Muri a faccia vista	assenti	

Aperture	leggere	
Infissi e persiane	gravi	
Elementi costruttivi/decorativi	assenti	
Elementi aggettanti (tettini)	assenti	
D		
Coperture	assenti	
Gronde e cornicioni	gravi	
Comignoli	assenti	
Intonaci	assenti	
Muri a faccia vista	assenti	
Aperture	gravi	
Infissi e persiane	leggere	
Elementi costruttivi/decorativi	assenti	
Elementi aggettanti (tettini)	assenti	
E		
Coperture	--	
Gronde e cornicioni	--	
Comignoli	--	
Intonaci	--	
Muri a faccia vista	--	
Aperture	--	
Infissi e persiane	--	
Elementi costruttivi/decorativi	--	
Elementi aggettanti (tettini)	--	
STATO DI CONSERVAZIONE		
A	Buono	
B	Buono	
C	Buono	
D	Buono	
E	Buono	
VALORE		
A	Medio	
B	Medio	
C	Medio	
D	Medio	
E	Nulla	
AREA DI PERTINENZA		Valore complessivo: Medio
	Recinzione esterna	

Recinzioni interne	
Cancello	
Recinzione con rete metallica	
Recinzione con muri	

ALTERAZIONI AREA DI PERTINENZA	Alterazioni complessive: gravi
---------------------------------------	--------------------------------

Pavimentazione	gravi	
Muri a retta in c.a.	assenti	
Arredo (lumi;gazebo;..)	gravi	
Vegetazione incongrua	gravi	
Garage/rimessa interrata	assenti	
Box	assenti	
Parcheggi	assenti	
Baracche precarie	assenti	

VISIBILITA'
Da punti panoramici





