

COMUNE DI SAN CASCIANO VAL DI PESA - PIANO OPERATIVO - QUADRO CONOSCITIVO

Analisi del Patrimonio edilizio nel territorio aperto

Responsabile del progetto: prof. Arch. GIAN FRANCO DI PIETRO
Collaboratori: arch. D. Donatini, arch. R. Monaci, arch. G. Pessina


SCHEDA N. 5120

Toponimo ed indirizzo (Massoli) Via Montepaldi 25

Schede 1985: n. 05/ 288-289

CTR 1:5000: foglio n. 275102

NCT: foglio/particella 21/46;21/95





	OGGETTO	*
A	casa colonica	V
B	fienile	V
C	carraia	V
D	annesso agricolo	SV

(*)Valore: RV: rilevante; V: medio; CC: compatibile con il contesto; SV: scarso; N: nullo

Data rilievo: 17/07/02

USO ATTUALE	
A	Abitazione permanente
B	Abitazione temporanea
C	Altro
D	Altro
Note C: Deposito-magazzino; D: Deposito-magazzino	
ALTERAZIONI TIPOLOGICHE	
A	Ristrutturazione distributiva; Cambiamento destinazione
B	Ristrutturazione distributiva; Cambiamento destinazione
C	Cambiamento destinazione
D	Rifacimento totale; Cambiamento destinazione
Note	
ALTERAZIONI ARCH. ESTERNE	
A	
Coperture	assenti

Gronde e cornicioni	assenti	
Comignoli	assenti	
Intonaci	assenti	
Muri a faccia vista	assenti	
Aperture	assenti	
Infissi e persiane	leggere	
Elementi costruttivi/decorativi	assenti	
Elementi aggettanti (tettini)	leggere	
B		
Coperture	assenti	
Gronde e cornicioni	assenti	
Comignoli	leggere	
Intonaci	assenti	
Muri a faccia vista	assenti	
Aperture	gravi	
Infissi e persiane	assenti	
Elementi costruttivi/decorativi	assenti	
Elementi aggettanti (tettini)	leggere	
C		
Coperture	gravi	
Gronde e cornicioni	assenti	
Comignoli	assenti	
Intonaci	assenti	
Muri a faccia vista	assenti	
Aperture	assenti	
Infissi e persiane	gravi	
Elementi costruttivi/decorativi	assenti	
Elementi aggettanti (tettini)	assenti	
D		
Coperture	--	
Gronde e cornicioni	--	
Comignoli	--	
Intonaci	--	
Muri a faccia vista	--	
Aperture	--	
Infissi e persiane	--	
Elementi costruttivi/decorativi	--	
Elementi aggettanti (tettini)	--	
STATO DI CONSERVAZIONE		

A	Buono	
B	Buono	
C	Buono	
D	Buono	

VALORE

A	Medio	
B	Medio	
C	Medio	
D	Scarso	

AREA DI PERTINENZA	Valore complessivo: Rilevante	
Aperta	Aia costruita in pietra di Rilevante Valore (RV)	
Recinzioni interne		
Piscina		
Recinzione con siepe viva		

ALTERAZIONI AREA DI PERTINENZA	Alterazioni complessive: leggere		
Pavimentazione	assenti		
Muri a retta in c.a.	assenti		
Arredo (lumi;gazebo;..)	assenti		
Vegetazione incongrua	leggere		
Garage/rimessa interrata	assenti		
Box	assenti		
Parcheggi	presente	Area a parcheggio sterrata; tettoia in legno per auto	
Baracche precarie	assenti		

VISIBILITA'

Da punti panoramici	
---------------------	--





