

COMUNE DI SAN CASCIANO VAL DI PESA - PIANO OPERATIVO - QUADRO CONOSCITIVO

Analisi del Patrimonio edilizio nel territorio aperto

Responsabile del progetto: prof. Arch. GIAN FRANCO DI PIETRO
Collaboratori: arch. D. Donatini, arch. R. Monaci, arch. G. Pessina


SCHEDA N. 5149

Toponimo ed indirizzo (Le Lame) Via Sorripa s.n.c.

Schede 1985: n. 05/ 349-350

CTR 1:5000: foglio n. 275102

NCT: foglio/particella 38/223;38/218;38/14;38/11;38/219





	OGGETTO	*
A	casa colonica	V
B	annesso agricolo	V

(*)Valore: RV: rilevante; V: medio; CC: compatibile con il contesto; SV: scarso; N: nullo

Data rilievo: 03/07/02

USO ATTUALE		
A	Lavori in corso	
B	Lavori in corso	
Note A: Al momento del sopralluogo il cantiere era chiuso; B: L'edificio non è ancora coinvolto dai lavori		
ALTERAZIONI TIPOLOGICHE		
A	Non valutabile	
B	Non valutabile	
Note		
ALTERAZIONI ARCH. ESTERNE		
A		
Coperture	non valutabile	
Gronde e cornicioni	non valutabile	
Comignoli	non valutabile	
Intonaci	non	

	valutabile	
Muri a faccia vista	non valutabile	
Aperture	non valutabile	
Infissi e persiane	non valutabile	
Elementi costruttivi/decorativi	non valutabile	
Elementi aggettanti (tettini)	non valutabile	
B		
Coperture	non valutabile	
Gronde e cornicioni	non valutabile	
Comignoli	non valutabile	
Intonaci	non valutabile	
Muri a faccia vista	non valutabile	
Aperture	non valutabile	
Infissi e persiane	non valutabile	
Elementi costruttivi/decorativi	non valutabile	
Elementi aggettanti (tettini)	non valutabile	
STATO DI CONSERVAZIONE		
A	Non valutabile	
B	Medio	
VALORE		
A	Medio	
B	Medio	
AREA DI PERTINENZA		
	Recinzione esterna	I lavori in corso non permettono una completa valutazione dell'area di pertinenza
	Cancello	
ALTERAZIONI AREA DI		Alterazioni complessive: non valutabile

PERTINENZA	
Non valutabile	
VISIBILITA'	
Da punti panoramici	



