

**COMUNE DI SAN CASCIANO VAL DI PESA - PIANO OPERATIVO
QUADRO CONOSCITIVO**

Analisi del Patrimonio edilizio nel territorio aperto

Responsabile del progetto: prof. Arch. GIAN FRANCO DI PIETRO
Collaboratori: arch. D. Donatini, arch. R. Monaci, arch. G. Pessina


SCHEMA N. 5158

Toponimo ed indirizzo C. Vecchia Via Scopeti 20

Schede 1985: n. 05/ 375-376

CTR 1:5000: foglio n. 275113

NCT: foglio/particella 28/B;28/19;28/20;28/90;28/106;28/A





| | OGGETTO | * |
|---|----------|----|
| A | chiesa | RV |
| B | canonica | RV |
| C | cimitero | RV |
| D | cappella | RV |

(*)Valore: RV: rilevante; V: medio; CC: compatibile con il contesto; SV: scarso; N: nullo

Data rilievo: 25/09/02

| USO ATTUALE | |
|---|----------------------------|
| A | Altro |
| B | Abitazione permanente |
| C | Altro |
| D | Altro |
| Note A: Chiesa di S. Maria a Casavecchia; C: Cimitero ; D: Cappella | |
| ALTERAZIONI TIPOLOGICHE | |
| A | Restauro senza alterazioni |
| B | Restauro senza alterazioni |
| C | Assenti |
| D | Assenti |
| Note | |
| ALTERAZIONI ARCH. ESTERNE | |
| A | |
| Coperture | assenti |

| | | |
|---------------------------------|---------|--|
| Gronde e cornicioni | assenti | |
| Comignoli | assenti | |
| Intonaci | assenti | |
| Muri a faccia vista | assenti | |
| Aperture | assenti | |
| Infissi e persiane | assenti | |
| Elementi costruttivi/decorativi | assenti | |
| Elementi aggettanti (tettini) | assenti | |
| B | | |
| Coperture | assenti | |
| Gronde e cornicioni | assenti | |
| Comignoli | assenti | |
| Intonaci | assenti | |
| Muri a faccia vista | assenti | |
| Aperture | assenti | |
| Infissi e persiane | assenti | |
| Elementi costruttivi/decorativi | assenti | |
| Elementi aggettanti (tettini) | assenti | |
| C | | |
| Coperture | assenti | |
| Gronde e cornicioni | assenti | |
| Comignoli | assenti | |
| Intonaci | assenti | |
| Muri a faccia vista | assenti | |
| Aperture | assenti | |
| Infissi e persiane | assenti | |
| Elementi costruttivi/decorativi | assenti | |
| Elementi aggettanti (tettini) | assenti | |
| D | | |
| Coperture | assenti | |
| Gronde e cornicioni | assenti | |
| Comignoli | assenti | |
| Intonaci | assenti | |
| Muri a faccia vista | assenti | |
| Aperture | assenti | |
| Infissi e persiane | assenti | |
| Elementi costruttivi/decorativi | assenti | |
| Elementi aggettanti (tettini) | assenti | |
| STATO DI CONSERVAZIONE | | |

| | | |
|---|-------|--|
| A | Buono | |
| B | Buono | |
| C | Medio | |
| D | Buono | |

VALORE

| | | |
|---|-----------|--|
| A | Rilevante | |
| B | Rilevante | |
| C | Rilevante | |
| D | Rilevante | |

| | | |
|---------------------------|-------------------------------|--|
| AREA DI PERTINENZA | | Valore complessivo: Rilevante |
| A | Aperta | L'edificio B ricade nell'area di pertinenza di A |
| A | Recinzioni interne | |
| A | Alberature di pregio | |
| A | Recinzione con rete metallica | |
| A | Recinzione con muri | |

| | | | |
|---------------------------------------|--------------------------|----------|----------------------------------|
| ALTERAZIONI AREA DI PERTINENZA | | | Alterazioni complessive: leggere |
| | Pavimentazione | assenti | |
| | Muri a retta in c.a. | assenti | |
| | Arredo (lumi;gazebo;..) | leggere | |
| | Vegetazione incongrua | leggere | |
| | Garage/rimessa interrata | assenti | |
| | Box | assenti | |
| | Parcheggi | assenti | Area a parcheggio sterrata |
| | Baracche precarie | presente | |

VISIBILITA'

| | |
|---------------------|--|
| Da punti panoramici | |
|---------------------|--|





