

COMUNE DI SAN CASCIANO VAL DI PESA - PIANO OPERATIVO - QUADRO CONOSCITIVO

Analisi del Patrimonio edilizio nel territorio aperto

Responsabile del progetto: prof. Arch. GIAN FRANCO DI PIETRO
Collaboratori: arch. D. Donatini, arch. R. Monaci, arch. G. Pessina

SCHEDA N. 5297

Toponimo ed indirizzo (Colombaio) Via S. Piero di Sotto 12

Schede 1985: n. 05/ 805-806-807

CTR 1:5000: foglio n. 275154

NCT: foglio/particella 54/13;54/14;54/123



	OGGETTO	*
A	casa colonica	V
B	fienile	V
C	annesso agricolo	V
D	porcilaia	V
E	annesso agricolo	V
F	annesso agricolo	V

(*)Valore: RV: rilevante; V: medio; CC: compatibile con il contesto; SV: scarso; N: nullo

Data rilievo: 28/10/02

USO ATTUALE		
A	Lavori in corso	
B	Lavori in corso	
C	Lavori in corso	
D	Lavori in corso	
E	Lavori in corso	
F	Lavori in corso	
Note A: Casa colonica appartenuta alla Fattoria "Le Corti"		
ALTERAZIONI TIPOLOGICHE		
A	Non valutabile	
B	Non valutabile	
C	Non valutabile	
D	Non valutabile	
E	Non valutabile	
F	Non valutabile	
Note		
ALTERAZIONI ARCH. ESTERNE		
A		
Coperture	non valutabile	
Gronde e cornicioni	non valutabile	
Comignoli	non valutabile	
Intonaci	non valutabile	
Muri a faccia vista	non valutabile	
Aperture	non valutabile	

Infissi e persiane	non valutabile	
Elementi costruttivi/decorativi	non valutabile	
Elementi aggettanti (tettini)	non valutabile	
B		
Coperture	non valutabile	
Gronde e cornicioni	non valutabile	
Comignoli	non valutabile	
Intonaci	non valutabile	
Muri a faccia vista	non valutabile	
Aperture	non valutabile	
Infissi e persiane	non valutabile	
Elementi costruttivi/decorativi	non valutabile	
Elementi aggettanti (tettini)	non valutabile	
C		
Coperture	non valutabile	
Gronde e cornicioni	non valutabile	
Comignoli	non valutabile	
Intonaci	non valutabile	
Muri a faccia vista	non valutabile	
Aperture	non valutabile	
Infissi e persiane	non valutabile	
Elementi costruttivi/decorativi	non valutabile	

Elementi aggettanti (tettini)	non valutabile	
D		
Coperture	non valutabile	
Gronde e cornicioni	non valutabile	
Comignoli	non valutabile	
Intonaci	non valutabile	
Muri a faccia vista	non valutabile	
Aperture	non valutabile	
Infissi e persiane	non valutabile	
Elementi costruttivi/decorativi	non valutabile	
Elementi aggettanti (tettini)	non valutabile	
E		
Coperture	non valutabile	
Gronde e cornicioni	non valutabile	
Comignoli	non valutabile	
Intonaci	non valutabile	
Muri a faccia vista	non valutabile	
Aperture	non valutabile	
Infissi e persiane	non valutabile	
Elementi costruttivi/decorativi	non valutabile	
Elementi aggettanti (tettini)	non valutabile	
F		
Coperture	non	

	valutabile	
Gronde e cornicioni	non valutabile	
Comignoli	non valutabile	
Intonaci	non valutabile	
Muri a faccia vista	non valutabile	
Aperture	non valutabile	
Infissi e persiane	non valutabile	
Elementi costruttivi/decorativi	non valutabile	
Elementi aggettanti (tettini)	non valutabile	

STATO DI CONSERVAZIONE

A	Non valutabile	
B	Non valutabile	
C	Non valutabile	
D	Non valutabile	
E	Non valutabile	
F	Non valutabile	

VALORE

A	Medio	
B	Medio	
C	Medio	
D	Medio	
E	Medio	
F	Medio	

AREA DI PERTINENZA

		Valore complessivo: Rilevante
	Aperta	I lavori in corso non permettono una completa valutazione dell'area di pertinenza
	Alberature di pregio	Pino monumentale

ALTERAZIONI AREA DI PERTINENZA

		Alterazioni complessive: non valutabile
	Pavimentazione	non valutabile
	Muri a retta in c.a.	non valutabile
	Arredo	non valutabile

(lumi;gazebo;..)		
Vegetazione incongrua	non valutabile	
Garage/rimessa interrata	assenti	
Box	assenti	
Parcheggi	non valutabile	
Baracche precarie	presente	

VISIBILITA'

Dalla rete stradale





