

COMUNE DI SAN CASCIANO VAL DI PESA - PIANO OPERATIVO - QUADRO CONOSCITIVO

Analisi del Patrimonio edilizio nel territorio aperto

Responsabile del progetto: prof. Arch. GIAN FRANCO DI PIETRO

Collaboratori: arch. D. Donatini, arch. R. Monaci, arch. G. Pessina


SCHEMA N. 6089

Toponimo ed indirizzo (Montecucchi di Sopra) Via del Bosco 9

Schede 1985: n. 06/ 276-277

CTR 1:5000: foglio n. 275153

NCT: foglio/particella 79/43;79/42;79/40;79/45



	OGGETTO	*
A	casa colonica	RV
B	fienile con carraia	V
C	tettoia	N

(*)Valore: RV: rilevante; V: medio; CC: compatibile con il contesto; SV: scarso; N: nullo

Data rilievo: 26/06/02

USO ATTUALE		
	Inutilizzato	
	Annesso agricolo	
	Annesso agricolo	
Note C: Tettoia precaria di nuova costruzione		
ALTERAZIONI TIPOLOGICHE		
	Assenti	
	Superfetazioni	
	--	
Note		
ALTERAZIONI ARCH. ESTERNE		
A		
Coperture	assenti	
Gronde e cornicioni	assenti	
Comignoli	assenti	
Intonaci	assenti	
Muri a faccia vista	assenti	
Aperture	assenti	
Infissi e persiane	assenti	
Elementi costruttivi/decorativi	assenti	
Elementi aggettanti (tettini)	assenti	
B		
Coperture	leggere	
Gronde e cornicioni	assenti	
Comignoli	assenti	
Intonaci	assenti	
Muri a faccia vista	leggere	
Aperture	gravi	
Infissi e persiane	assenti	
Elementi costruttivi/decorativi	assenti	
Elementi aggettanti (tettini)	assenti	
C		

Coperture	--	
Gronde e cornicioni	--	
Comignoli	--	
Intonaci	--	
Muri a faccia vista	--	
Aperture	--	
Infissi e persiane	--	
Elementi costruttivi/decorativi	--	
Elementi aggettanti (tettini)	--	
STATO DI CONSERVAZIONE		
Cattivo		
Cattivo		
Medio		
VALORE		
A Rilevante		
B Medio		
C Nullo		
AREA DI PERTINENZA		Valore complessivo: Medio
Aperta		
ALTERAZIONI AREA DI PERTINENZA		Alterazioni complessive: assenti
Pavimentazione	assenti	
Muri a retta in c.a.	assenti	
Arredo (lumi;gazebo;..)	assenti	
Vegetazione incongrua	assenti	
Garage/rimessa interrata	assenti	
Box	assenti	
Parcheggi	assenti	
Baracche precarie	presente	
VISIBILITA'		
Da punti panoramici		



