

COMUNE DI SAN CASCIANO VAL DI PESA - PIANO OPERATIVO - QUADRO CONOSCITIVO

Analisi del Patrimonio edilizio nel territorio aperto

Responsabile del progetto: prof. Arch. GIAN FRANCO DI PIETRO

Collaboratori: arch. D. Donatini, arch. R. Monaci, arch. G. Pessina


SCHEDA N. 6098

Toponimo ed indirizzo Pod.e Cannello Via San Vito 1/3

Schede 1985: n. 06/ 303-304

CTR 1:5000: foglio n. 275153

NCT: foglio/particella 91/89;91/88;91/ ;91/114;91/118



	OGGETTO	*
A	casa colonica	V
B	cantine	N
C	tettoia	N

(*)Valore: RV: rilevante; V: medio; CC: compatibile con il contesto; SV: scarso; N: nullo

Data rilievo: 22/07/02

USO ATTUALE		
A	Abitazione permanente ; Annesso agricolo	
B	Annesso agricolo ; Commercio/Uffici Aziendali	
C	Annesso agricolo	
Note A: Edificio con annesso rustico in aderenza sul fronte nord-ovest e volumi ad uso agricolo al piano terra; B: Edificio di nuova costruzione ; C: Tettoia in struttura metallica per rimessa macchine agricole		
ALTERAZIONI TIPOLOGICHE		
	Assenti	
	--	
	--	
Note		
ALTERAZIONI ARCH. ESTERNE		
A		
Coperture	assenti	
Gronde e cornicioni	assenti	
Comignoli	assenti	
Intonaci	assenti	
Muri a faccia vista	assenti	
Aperture	assenti	
Infissi e persiane	assenti	
Elementi costruttivi/decorativi	assenti	
Elementi aggettanti (tettini)	assenti	
B		
Coperture	--	
Gronde e cornicioni	--	
Comignoli	--	
Intonaci	--	
Muri a faccia vista	--	
Aperture	--	
Infissi e persiane	--	
Elementi costruttivi/decorativi	--	
Elementi aggettanti (tettini)	--	

C		
Coperture	--	
Gronde e cornicioni	--	
Comignoli	--	
Intonaci	--	
Muri a faccia vista	--	
Aperture	--	
Infissi e persiane	--	
Elementi costruttivi/decorativi	--	
Elementi aggettanti (tettini)	--	
STATO DI CONSERVAZIONE		
Cattivo		
Buono		
Buono		
VALORE		
A	Medio	
B	Nulla	
C	Nulla	
AREA DI PERTINENZA		Valore complessivo: Scarso
	Aperta	
ALTERAZIONI AREA DI PERTINENZA		Alterazioni complessive: assenti
	Pavimentazione	assenti
	Muri a retta in c.a.	leggere
	Arredo (lumi;gazebo;..)	assenti
	Vegetazione incongrua	assenti
	Garage/rimessa interrata	assenti
	Box	assenti
	Parcheggi	presente
	Baracche precarie	presente
VISIBILITA'		
Dalla rete stradale		



