

COMUNE DI SAN CASCIANO VAL DI PESA - PIANO OPERATIVO - QUADRO CONOSCITIVO

Analisi del Patrimonio edilizio nel territorio aperto

Responsabile del progetto: *prof. Arch. GIAN FRANCO DI PIETRO*

Collaboratori: *arch. D. Donatini, arch. R. Monaci, arch. G. Pessina*


SCHEDA N. 6104

Toponimo ed indirizzo (Castello di Pergolato) Via Pergolato 6/8/10

Schede 1985: n. 06/ 334-335

CTR 1:5000: foglio n. 275153

NCT: foglio/particella 91/45;91/ ;91/57;91/55;91/56;91/62



	OGGETTO	*
A	villa castello	RV
B	casa colonica	RV

(*)Valore: RV: rilevante; V: medio; CC: compatibile con il contesto; SV: scarso; N: nullo

Data rilievo: 05/09/02

USO ATTUALE		
	Abitazione permanente ; Abitazione temporanea	
	Abitazione permanente	
Note B: Antica torre trasformata nel corso dei secoli in casa colonica		
ALTERAZIONI TIPOLOGICHE		
	Restauro senza alterazioni	
	Ristrutturazione distributiva; Cambiamento destinazione	
Note		
ALTERAZIONI ARCH. ESTERNE		
A		
Coperture	assenti	
Gronde e cornicioni	assenti	
Comignoli	assenti	
Intonaci	assenti	
Muri a faccia vista	assenti	
Aperture	assenti	
Infissi e persiane	assenti	
Elementi costruttivi/decorativi	assenti	
Elementi aggettanti (tettini)	assenti	
B		
Coperture	leggere	
Gronde e cornicioni	assenti	
Comignoli	leggere	
Intonaci	assenti	
Muri a faccia vista	assenti	
Aperture	assenti	
Infissi e persiane	assenti	
Elementi costruttivi/decorativi	assenti	
Elementi aggettanti (tettini)	assenti	
STATO DI CONSERVAZIONE		
	Buono	
	Buono	
VALORE		

Rilevante		
Rilevante		
AREA DI PERTINENZA		Valore complessivo: Rilevante
	Recinzione esterna	
	Alberature di pregio	
	Terrazza	
	Recinzione con muri	
	Giardino all'italiana	
	Recinzione esterna	
	Cancello	
	Recinzione con rete metallica	
	Recinzione con siepe viva	
ALTERAZIONI AREA DI PERTINENZA		Alterazioni complessive: assenti
A	Pavimentazione	assenti
A	Muri a retta in c.a.	assenti
A	Arredo (lumi;gazebo;..)	assenti
A	Vegetazione incongrua	assenti
A	Garage/rimessa interrata	assenti
A	Box	assenti
A	Parcheggi	assenti
A	Baracche precarie	assenti
B	Pavimentazione	assenti
B	Muri a retta in c.a.	assenti
B	Arredo (lumi;gazebo;..)	assenti
B	Vegetazione incongrua	assenti
B	Garage/rimessa interrata	assenti
B	Box	assenti
B	Parcheggi	assenti
B	Baracche precarie	assenti
VISIBILITA'		
Da punti panoramici		



