

COMUNE DI SAN CASCIANO VAL DI PESA - PIANO OPERATIVO - QUADRO CONOSCITIVO

Analisi del Patrimonio edilizio nel territorio aperto

Responsabile del progetto: prof. Arch. GIAN FRANCO DI PIETRO

Collaboratori: arch. D. Donatini, arch. R. Monaci, arch. G. Pessina



SCHEMA N. 6117

Toponimo ed indirizzo Pergolato Via Pergolato 20

Schede 1985: n. 06/ 323-324

CTR 1:5000: foglio n. 275153

NCT: foglio/particella 91/70;91/164;91/162;91/



	OGGETTO	*
A	casa colonica	V
B	fienile	V
C	annesso agricolo	CC
D	baracca	N

(*)Valore: RV: rilevante; V: medio; CC: compatibile con il contesto; SV: scarso; N: nullo

Data rilievo: 05/09/02

USO ATTUALE		
	Abitazione permanente	
	Rimessa-garage	
	Altro	
	Annesso agricolo	
Note C: Volume tecnico; D: Baracca prefabbricata di nuova		
costruzione ALTERAZIONI TIPOLOGICHE		
	Ristrutturazione distributiva; Cambiamento destinazione	
	Superfetazioni; Cambiamento destinazione	
	Cambiamento destinazione	
--		
Note		
ALTERAZIONI ARCH. ESTERNE		
A		
Coperture	assenti	
Gronde e cornicioni	assenti	
Comignoli	assenti	
Intonaci	assenti	
Muri a faccia vista	assenti	
Aperture	leggere	
Infissi e persiane	assenti	
Elementi costruttivi/decorativi	gravi	
Elementi aggettanti (tettini)	assenti	
B		
Coperture	assenti	
Gronde e cornicioni	leggere	
Comignoli	assenti	
Intonaci	assenti	
Muri a faccia vista	assenti	
Aperture	leggere	
Infissi e persiane	leggere	

Elementi costruttivi/decorativi	assenti	
Elementi aggettanti (tettini)	assenti	
C		
Coperture	assenti	
Gronde e cornicioni	assenti	
Comignoli	assenti	
Intonaci	leggere	
Muri a faccia vista	assenti	
Aperture	leggere	
Infissi e persiane	leggere	
Elementi costruttivi/decorativi	assenti	
Elementi aggettanti (tettini)	assenti	
D		
Coperture	--	
Gronde e cornicioni	--	
Comignoli	--	
Intonaci	--	
Muri a faccia vista	--	
Aperture	--	
Infissi e persiane	--	
Elementi costruttivi/decorativi	--	
Elementi aggettanti (tettini)	--	
STATO DI CONSERVAZIONE		
Buono		
Buono		
Buono		
Buono		
VALORE		
Medio		
Medio		
Compatibile con il contesto		
Nulla		
AREA DI PERTINENZA		Valore complessivo: Medio
Recinzione esterna		
Cancello		
Recinzione con rete metallica		
Recinzione con siepe viva		
ALTERAZIONI AREA DI		Alterazioni complessive: gravi

PERTINENZA		
Pavimentazione	gravi	
Muri a retta in c.a.	assenti	
Arredo (lumi;gazebo;..)	leggere	
Vegetazione incongrua	leggere	
Garage/rimessa interrata	assenti	
Box	presente	Box prefabbricato in lamiera ad uso rimessa
Parcheggi	assenti	
Baracche precarie	assenti	

VISIBILITA'

Da punti panoramici



