

COMUNE DI SAN CASCIANO VAL DI PESA - PIANO OPERATIVO - QUADRO CONOSCITIVO

Analisi del Patrimonio edilizio nel territorio aperto

Responsabile del progetto: *prof. Arch. GIAN FRANCO DI PIETRO*

Collaboratori: *arch. D. Donatini, arch. R. Monaci, arch. G. Pessina*



SCHEMA N. 7022

Toponimo ed indirizzo Pod.e Castiglioni II Via Cofferi s.n.c.

Schede 1985: n. 02/ 39

CTR 1:5000: foglio n. 275112

NCT: foglio/particella 46/10;46/9



	OGGETTO	*
A	casa colonica	V
B	serra	CC

(*)Valore: RV: rilevante; V: medio; CC: compatibile con il contesto; SV: scarso; N: nullo

Data rilievo: 04/02/03

USO ATTUALE		
	Abitazione permanente	
	Annesso agricolo	
Note B: Serra di nuova costruzione		
ALTERAZIONI TIPOLOGICHE		
	Ristrutturazione distributiva; Cambiamento destinazione ; Frazionamento in più alloggi	
	--	
Note		
ALTERAZIONI ARCH. ESTERNE		
A		
Coperture	assenti	
Gronde e cornicioni	assenti	
Comignoli	assenti	
Intonaci	assenti	
Muri a faccia vista	assenti	
Aperture	gravi	
Infissi e persiane	gravi	
Elementi costruttivi/decorativi	leggere	
Elementi aggettanti (tettini)	assenti	
B		
Coperture	--	
Gronde e cornicioni	--	
Comignoli	--	
Intonaci	--	
Muri a faccia vista	--	
Aperture	--	
Infissi e persiane	--	
Elementi costruttivi/decorativi	--	
Elementi aggettanti (tettini)	--	
STATO DI CONSERVAZIONE		
	Buono	
	Buono	
VALORE		

Medio			
Compatibile con il contesto			
AREA DI PERTINENZA		Valore complessivo: Medio	
Aperta		Aia costruita in pietra di Medio Valore (V)	
ALTERAZIONI AREA DI PERTINENZA		Alterazioni complessive: leggere	
Pavimentazione		leggere	
Muri a retta in c.a.		assenti	
Arredo (lumi;gazebo;..)		leggere	
Vegetazione incongrua		leggere	
Sistemazione a prato			
Garage/rimessa interrata		assenti	
Box		assenti	
Parcheggi		presente	
Area a parcheggio sterrata			
Baracche precarie		presente	
Tettoia in legno			
VISIBILITA'			
Da punti panoramici			





