

COMUNE DI SAN CASCIANO VAL DI PESA - PIANO OPERATIVO - QUADRO CONOSCITIVO

Analisi del Patrimonio edilizio nel territorio aperto

Responsabile del progetto: prof. Arch. GIAN FRANCO DI PIETRO

Collaboratori: arch. D. Donatini, arch. R. Monaci, arch. G. Pessina


SCHEMA N. 7043

Toponimo ed indirizzo C. Rignolle Via S. Lucia 1/1a/1b

Schede 1985: n. 02/ 97-98-99-100

CTR 1:5000: foglio n. 275151

NCT: foglio/particella 46/78;46/84;46/ ;46/77





	OGGETTO	*
A	casa colonica	V
B	fienile con carraia	V
C	concimaia	V
D	carraia	V

(*)Valore: RV: rilevante; V: medio; CC: compatibile con il contesto; SV: scarso; N: nullo

Data rilievo: 05/03/03

USO ATTUALE	
	Abitazione permanente
	Annesso agricolo
	Annesso agricolo

D	Annesso agricolo
---	------------------

Note A: Le riprese fotografiche sono state consentite solo lungo

strada **ALTERAZIONI TIPOLOGICHE**

Ristrutturazione distributiva; Cambiamento destinazione ; Frazionamento in più alloggi
Assenti
Assenti
Assenti

Note

ALTERAZIONI ARCH. ESTERNE

A	
Coperture	assenti
Gronde e cornicioni	assenti
Comignoli	leggere
Intonaci	assenti
Muri a faccia vista	assenti
Aperture	leggere
Infissi e persiane	gravi
Elementi costruttivi/decorativi	assenti
Elementi aggettanti (tettini)	assenti
B	
Coperture	assenti
Gronde e cornicioni	assenti
Comignoli	assenti
Intonaci	assenti
Muri a faccia vista	assenti
Aperture	assenti
Infissi e persiane	assenti
Elementi costruttivi/decorativi	assenti
Elementi aggettanti (tettini)	assenti
C	
Coperture	assenti
Gronde e cornicioni	assenti
Comignoli	assenti
Intonaci	assenti
Muri a faccia vista	assenti
Aperture	assenti
Infissi e persiane	assenti
Elementi costruttivi/decorativi	assenti

Elementi aggettanti (tettini)	assenti	
D		
Coperture	assenti	
Gronde e cornicioni	assenti	
Comignoli	assenti	
Intonaci	assenti	
Muri a faccia vista	assenti	
Aperture	assenti	
Infissi e persiane	assenti	
Elementi costruttivi/decorativi	assenti	
Elementi aggettanti (tettini)	assenti	
STATO DI CONSERVAZIONE		
Buono		
Buono		
Medio		
Medio		
VALORE		
Medio		
AREA DI PERTINENZA		Valore complessivo: Medio
A	Recinzione solo su strada	Gli edifici C e D ricadono nell'area di pertinenza di A
A	Cancello	
A	Alberature di pregio	
	Recinzione con rete metallica A	
	Recinzione con siepe viva A	
	Recinzione con muri	
B	Aperta	Aia costruita in pietra di Medio Valore (V)
ALTERAZIONI AREA DI PERTINENZA		Alterazioni complessive: leggere
A	Pavimentazione	leggere
A	Muri a retta in c.a.	assenti
A	Arredo (lumi;gazebo;..)	leggere
A	Vegetazione incongrua	gravi
A	Garage/rimessa interrata	assenti

A	Box	assenti	
A	Parcheggi	assenti	
A	Baracche precarie	presente	
B	Pavimentazione	assenti	
B	Muri a retta in c.a.	assenti	
B	Arredo (lumi;gazebo;..)	assenti	
B	Vegetazione incongrua	assenti	
B	Garage/rimessa interrata	assenti	
B	Box	assenti	
B	Parcheggi	assenti	
B	Baracche precarie	assenti	

VISIBILITA'

Dalla rete stradale





