

**COMUNE DI SAN CASCIANO VAL DI PESA - PIANO
OPERATIVO - QUADRO CONOSCITIVO**

Analisi del Patrimonio edilizio nel territorio aperto

Responsabile del progetto: prof. Arch. GIAN FRANCO DI PIETRO

Collaboratori: arch. D. Donatini, arch. R. Monaci, arch. G. Pessina


SCHEDA N. 7053

Toponimo ed indirizzo S. Lucia Vecchia Via Molamezza 7

Schede 1985: n. 02/ 128-129-130

CTR 1:5000: foglio n. 275151

NCT: foglio/particella 47/32





	OGGETTO	*
A	casa colonica	V
B	concimaia	V

(*)Valore: RV: rilevante; V: medio; CC: compatibile con il contesto; SV: scarso; N: nullo

Data rilievo: 07/04/03

USO ATTUALE		
	Lavori in corso	
	Lavori in corso	
Note		
ALTERAZIONI TIPOLOGICHE		
	Ristrutturazione distributiva; Cambiamento destinazione	
	Non valutabile	
Note		
ALTERAZIONI ARCH. ESTERNE		
A		
Coperture	leggere	
Gronde e cornicioni	non valutabile	
Comignoli	gravi	
Intonaci	non valutabile	

Muri a faccia vista	non valutabile	
Aperture	non valutabile	
Infissi e persiane	non valutabile	
Elementi costruttivi/decorativi	non valutabile	
Elementi aggettanti (tettini)	non valutabile	
B		
Coperture	non valutabile	
Gronde e cornicioni	non valutabile	
Comignoli	non valutabile	
Intonaci	non valutabile	
Muri a faccia vista	non valutabile	
Aperture	non valutabile	
Infissi e persiane	non valutabile	
Elementi costruttivi/decorativi	non valutabile	
Elementi aggettanti (tettini)	non valutabile	
STATO DI CONSERVAZIONE		
Non valutabile		
Non valutabile		
VALORE		
A	Medio	
B	Medio	
AREA DI PERTINENZA		Valore complessivo: Medio
	Aperta	I lavori in corso non permettono una completa valutazione dell'area di pertinenza
ALTERAZIONI AREA DI PERTINENZA		Alterazioni complessive: non valutabile
	Pavimentazione	non valutabile

Muri a retta in c.a.	non valutabile	
Arredo (lumi;gazebo;..)	non valutabile	
Vegetazione incongrua	non valutabile	
Garage/rimessa interrata	non valutabile	
Box	non valutabile	
Parcheggi	non valutabile	
Baracche precarie	non valutabile	

VISIBILITA'

Dalla rete stradale



