

# COMUNE DI SAN CASCIANO VAL DI PESA - PIANO OPERATIVO - QUADRO CONOSCITIVO

## Analisi del Patrimonio edilizio nel territorio aperto

Responsabile del progetto: prof. Arch. GIAN FRANCO DI PIETRO

Collaboratori: arch. D. Donatini, arch. R. Monaci, arch. G. Pessina


**SCHEDA N. 3069**

Toponimo ed indirizzo (le Fonti) Via dell'Olmo

Schede 1985: n. 03/ 191-192

CTR 1:5000: foglio n. 275152

NCT: foglio/particella 95/ ;95/24;95/23;95/25



	OGGETTO	*
A	fienile	SV
B	annesso agricolo	RV

(\*)Valore: RV: rilevante; V: medio; CC: compatibile con il contesto; SV: scarso; N: nullo

Data rilievo: 01/10/02

<b>USO ATTUALE</b>		
A	Lavori in corso	
B	Lavori in corso	
Note B: Tabernacolo di Rilevante Valore (RV) sul fronte est dell'edificio		
<b>ALTERAZIONI TIPOLOGICHE</b>		
A	Superfetazioni; Ristrutturazione distributiva ; Cambiamento destinazione	
B	Superfetazioni; Ristrutturazione distributiva ; Cambiamento destinazione	
Note A: Innalzamento della quota di imposta del tetto; B: Innalzamento della quota di imposta del tetto		
<b>ALTERAZIONI ARCH. ESTERNE</b>		
A		
Coperture	assenti	
Gronde e cornicioni	non valutabile	
Comignoli	gravi	
Intonaci	assenti	
Muri a faccia vista	gravi	
Aperture	gravi	
Infissi e persiane	leggere	
Elementi costruttivi/decorativi	assenti	
Elementi aggettanti (tettini)	assenti	
B		
Coperture	gravi	
Gronde e cornicioni	non valutabile	
Comignoli	assenti	
Intonaci	assenti	
Muri a faccia vista	gravi	
Aperture	gravi	
Infissi e persiane	leggere	
Elementi costruttivi/decorativi	assenti	
Elementi aggettanti (tettini)	assenti	
<b>STATO DI CONSERVAZIONE</b>		
A	Buono	

B	Buono	
<b>VALORE</b>		
A	Scarso	
B	Rilevante	
<b>AREA DI PERTINENZA</b>		Valore complessivo: Scarso
	Recinzione esterna	I lavori in corso non permettono una completa valutazione dell'area di pertinenza
	Recinzione con siepe viva	
<b>ALTERAZIONI AREA DI PERTINENZA</b>		Alterazioni complessive: assenti
<b>VISIBILITA'</b>		
Da punti panoramici		

