

# COMUNE DI SAN CASCIANO VAL DI PESA - PIANO OPERATIVO - QUADRO CONOSCITIVO

**Analisi del Patrimonio edilizio nel territorio aperto**  
**Nuova Scheda elaborata a seguito di accoglienza di osservazione al Piano Operativo**


**SCHEDA N. 3018 bis**

Toponimo ed indirizzo Via Collina

Schede 1985: non schedato

CTR 1:5000: Foglio n. 275154

NCT: foglio/particella: Fg. 67, Part. 234



	<b>OGGETTO</b>	*
A	Annesso agricolo	CC

(\*) Valore: RV: rilevante; V: medio; CC: compatibile con il contesto; SV: scarso; N: nullo

Data rilievo: febbraio 2021

<b>USO ATTUALE</b>	
A	Annesso agricolo

<b>ALTERAZIONI TIPOLOGICHE</b>	
A	

<b>ALTERAZIONI ARCHITETTONICHE ESTERNE</b>		
A		
Coperture		
Gronde e cornicioni		
Comignoli		
Intonaci		
Muri a faccia vista		
Aperture		
Infissi e persiane		
Elementi costruttivi/decorativi		
Elementi aggettanti (tettini)		

<b>STATO DI CONSERVAZIONE</b>	
A	Buono

<b>VALORE</b>	
A	Compatibile con il contesto

<b>AREA DI PERTINENZA</b>	Valore complessivo:
Aperta	
Recinzioni interne	
Recinzione con siepe viva	

<b>ALTERAZIONI AREA DI PERTINENZA</b>	Alterazioni complessive:
pavimentazione	--
Muri a retta in c.a.	--
Arredo (lumi; gazebo; ...)	--
Vegetazione incongrua	--

	Garage/rimessa interrata	--	
	box	--	
	parcheggi	--	
	Baracche precarie	--	

VISIBILITA'	
Da punti panoramici	



