

**COMUNE DI SAN CASCIANO VAL DI PESA
PIANO OPERATIVO - QUADRO CONOSCITIVO**

Analisi del Patrimonio edilizio nel territorio aperto

Responsabile del progetto: prof. Arch. GIAN FRANCO DI PIETRO

Collaboratori: arch. D. Donatini, arch. R. Monaci, arch. G. Pessina


SCHEDA N. 5009

Toponimo ed indirizzo Via Pisignano 29

Schede 1985: n. 05/ 16-17

CTR 1:5000: foglio n. 275101/275114

NCT: foglio/particella 24/12





	OGGETTO	*
A	casa colonica	RV
B	fienile	SV

(*)Valore: RV: rilevante; V: medio; CC: compatibile con il contesto; SV: scarso; N: nullo

Data rilievo: 27/05/02

USO ATTUALE	
	Abitazione permanente
B	Inutilizzato

Note		
ALTERAZIONI TIPOLOGICHE		
A	Superfetazioni; Ristrutturazione distributiva ; Cambiamento destinazione ; Frazionamento in più alloggi	
	Assenti	
Note A: Piccolo volume sotto le scale che aggettano sul fronte sud-ovest		
ALTERAZIONI ARCH. ESTERNE		
A		
Coperture	assenti	
Gronde e cornicioni	assenti	
Comignoli	leggere	
Intonaci	assenti	
Muri a faccia vista	assenti	
Aperture	leggere	
Infissi e persiane	leggere	
Elementi costruttivi/decorativi	assenti	
Elementi aggettanti (tettini)	assenti	
B		
Coperture	assenti	
Gronde e cornicioni	assenti	
Comignoli	assenti	
Intonaci	assenti	
Muri a faccia vista	assenti	
Aperture	assenti	
Infissi e persiane	assenti	
Elementi costruttivi/decorativi	assenti	
Elementi aggettanti (tettini)	assenti	
STATO DI CONSERVAZIONE		
	Buono	
	B Medio	
VALORE		
A	Rilevante	
B	Medio	
AREA DI PERTINENZA		Valore complessivo: Rilevante
	Recinzione esterna	
	Recinzioni interne	
	Cancello	
	Recinzione con rete metallica	

Recinzione con siepe viva			
ALTERAZIONI AREA DI PERTINENZA		Alterazioni complessive: gravi	
Pavimentazione	leggere		
Muri a retta in c.a.	assenti		
Arredo (lumi;gazebo;..)	gravi		
Vegetazione incongrua	gravi	Sistemazione a prato	
Garage/rimessa interrata	assenti		
Box	assenti		
Parcheeggi	presente	Tettoia in struttura metallica per auto	
Baracche precarie	presente	Piccola serra	
VISIBILITA'			
Da punti panoramici			



