


**COMUNE DI SAN CASCIANO VAL DI PESA – PIANO OPERATIVO  
 QUADRO CONOSCITIVO**

**Analisi del Patrimonio Edilizio nel territorio aperto**

Schedatura effettuata con deliberazione C.C. n. 34 del 07/06/2018

**SCHEDA N. 5045bis**

Toponimo ed indirizzo via Cigliano snc  
 Schede 1985: non schedato/  
 CTR 1:5000: foglio n.  
 NCT foglio/particella 26/446;



	OGGETTO	*
A	Box per cavalli - stalla	N

(\*) Valore: RV: rilevante; V: medio; CC: compatibile con il contesto; SV: scarso; N: nullo

Data rilievo maggio 2018

<b>USO ATTUALE</b>	
A	Deposito ex box cavalli - annesso

<b>ALTERAZIONI TIPOLOGICHE</b>	
A	--

<b>ALTERAZIONI ARCHITETTONICHE ESTERNE</b>		
A		
Coperture	--	Lamiera grecata
Gronde e cornicioni	--	
Comignoli	--	
Intonaci	--	
Muri a faccia vista	--	
Aperture	--	
Infissi e persiane	--	
Elementi costruttivi/decorativi	--	
Elementi aggettanti (tettini)	--	

<b>STATO DI CONSERVAZIONE</b>		
A	scarso	

<b>VALORE</b>		
A	nullo	

<b>AREA DI PERTINENZA</b>	Valore complessivo: scarso valore	
Aperta	scarsa	
Recinzioni interne	--	
Recinzione con siepe viva	--	

<b>ALTERAZIONI AREA DI PERTINENZA</b>		Alterazioni complessive:	
	pavimentazione	--	Soletta in CLS sul fronte
	Muri a retta in c.a.	--	
	Arredo (lumi; gazebo; ...)	--	

	Vegetazione incongrua	--	
	Garage/rimessa interrata	--	
	box	--	
	parcheggi	--	
	Baracche precarie	--	

VISIBILITA'	
Da punti panoramici	Non visibile – inserito nella vegetazione



