

# COMUNE DI SAN CASCIANO VAL DI PESA - PIANO OPERATIVO - QUADRO CONOSCITIVO

## Analisi del Patrimonio edilizio nel territorio aperto

Responsabile del progetto: prof. Arch. GIAN FRANCO DI PIETRO  
Collaboratori: arch. D. Donatini, arch. R. Monaci, arch. G. Pessina


**SCHEDA N. 5057**

Toponimo ed indirizzo (Cimitero di Faltignano) Via Faltignano

Schede 1985: n.

CTR 1:5000: foglio n. 275114

NCT: foglio/particella 9/70;9/95;9/A



|   | OGGETTO  | *  |
|---|----------|----|
| A | cimitero | SV |
| B | cappella | V  |

(\*)Valore: RV: rilevante; V: medio; CC: compatibile con il contesto; SV: scarso; N: nullo

Data rilievo: 15/06/02

| <b>USO ATTUALE</b>                   |                         |  |
|--------------------------------------|-------------------------|--|
| A                                    | Altro                   |  |
| B                                    | Altro                   |  |
| Note A: Cimitero; B: Cappella        |                         |  |
| <b>ALTERAZIONI TIPOLOGICHE</b>       |                         |  |
| A                                    | Assenti; Superfetazioni |  |
| B                                    | Assenti                 |  |
| Note A: Ampliamenti area cimiteriale |                         |  |
| <b>ALTERAZIONI ARCH. ESTERNE</b>     |                         |  |
| A                                    |                         |  |
| Coperture                            | assenti                 |  |
| Gronde e cornicioni                  | assenti                 |  |
| Comignoli                            | assenti                 |  |
| Intonaci                             | assenti                 |  |
| Muri a faccia vista                  | assenti                 |  |
| Aperture                             | assenti                 |  |
| Infissi e persiane                   | assenti                 |  |
| Elementi costruttivi/decorativi      | assenti                 |  |
| Elementi aggettanti (tettini)        | assenti                 |  |
| B                                    |                         |  |
| Coperture                            | assenti                 |  |
| Gronde e cornicioni                  | assenti                 |  |
| Comignoli                            | assenti                 |  |
| Intonaci                             | assenti                 |  |
| Muri a faccia vista                  | assenti                 |  |
| Aperture                             | assenti                 |  |
| Infissi e persiane                   | assenti                 |  |
| Elementi costruttivi/decorativi      | assenti                 |  |
| Elementi aggettanti (tettini)        | assenti                 |  |
| <b>STATO DI CONSERVAZIONE</b>        |                         |  |
| A                                    | Buono                   |  |
| B                                    | Buono                   |  |
| <b>VALORE</b>                        |                         |  |

|                                       |        |                                  |
|---------------------------------------|--------|----------------------------------|
| A                                     | Scarso |                                  |
| B                                     | Medio  |                                  |
| <b>AREA DI PERTINENZA</b>             |        | Valore complessivo: Medio        |
| <b>ALTERAZIONI AREA DI PERTINENZA</b> |        | Alterazioni complessive: assenti |
|                                       | --     |                                  |
| <b>VISIBILITA'</b>                    |        |                                  |
| Dalla rete stradale                   |        |                                  |



