

COMUNE DI SAN CASCIANO VAL DI PESA - PIANO OPERATIVO - QUADRO CONOSCITIVO

Analisi del Patrimonio edilizio nel territorio aperto

Responsabile del progetto: prof. Arch. GIAN FRANCO DI PIETRO
Collaboratori: arch. D. Donatini, arch. R. Monaci, arch. G. Pessina


SCHEDA N. 5059

Toponimo ed indirizzo Faltignano Via Faltignano 25a/27/29/29a

Schede 1985: n. 05/ 146-147

CTR 1:5000: foglio n. 275114

NCT: foglio/particella 17/20;17/19;17/A



	OGGETTO	*
A	chiesa	RV
B	canonica	V
C	volume sotto terrazza	N
D	rimessa	N

(*)Valore: RV: rilevante; V: medio; CC: compatibile con il contesto; SV: scarso; N: nullo

Data rilievo: 13/05/02

USO ATTUALE	
A	Inutilizzato
B	Abitazione permanente
C	Rimessa-garage
D	Altro

Note A: Chiesa di S. Bartolommeo a Faltignano; C: Edificio di nuova costruzione ; D: Deposito di nuova costruzione

ALTERAZIONI TIPOLOGICHE

A	Assenti
B	Superfetazioni; Cambiamento destinazione ; Frazionamento in più alloggi
C	--
D	--

Note

ALTERAZIONI ARCH. ESTERNE

A		
Coperture	assenti	
Gronde e cornicioni	assenti	
Comignoli	assenti	
Intonaci	assenti	
Muri a faccia vista	assenti	
Aperture	assenti	
Infissi e persiane	assenti	
Elementi costruttivi/decorativi	assenti	
Elementi aggettanti (tettini)	assenti	
B		
Coperture	assenti	
Gronde e cornicioni	gravi	
Comignoli	leggere	
Intonaci	assenti	
Muri a faccia vista	assenti	
Aperture	assenti	

Infissi e persiane	gravi	
Elementi costruttivi/decorativi	assenti	
Elementi aggettanti (tettini)	gravi	
C		
Coperture	--	
Gronde e cornicioni	--	
Comignoli	--	
Intonaci	--	
Muri a faccia vista	--	
Aperture	--	
Infissi e persiane	--	
Elementi costruttivi/decorativi	--	
Elementi aggettanti (tettini)	--	
D		
Coperture	--	
Gronde e cornicioni	--	
Comignoli	--	
Intonaci	--	
Muri a faccia vista	--	
Aperture	--	
Infissi e persiane	--	
Elementi costruttivi/decorativi	--	
Elementi aggettanti (tettini)	--	
STATO DI CONSERVAZIONE		
A	Cattivo	
B	Cattivo	
C	Buono	
D	Buono	
VALORE		
A	Rilevante	
B	Medio	
C	Nulla	
D	Nulla	
AREA DI PERTINENZA		Valore complessivo: Rilevante
	Aperta	
ALTERAZIONI AREA DI PERTINENZA		Alterazioni complessive: leggere
	Pavimentazione	assenti

Muri a retta in c.a.	assenti	
Arredo (lumi;gazebo;..)	assenti	
Vegetazione incongrua	assenti	
Garage/rimessa interrata	assenti	
Box	assenti	
Parcheggi	assenti	
Baracche precarie	presente	Baracchini e tettoia in legno

VISIBILITA'

Da punti panoramici	
---------------------	--



