

# COMUNE DI SAN CASCIANO VAL DI PESA - PIANO OPERATIVO - QUADRO CONOSCITIVO

## Analisi del Patrimonio edilizio nel territorio aperto

Responsabile del progetto: prof. Arch. GIAN FRANCO DI PIETRO  
Collaboratori: arch. D. Donatini, arch. R. Monaci, arch. G. Pessina

**SCHEDA N. 5152**

Toponimo ed indirizzo Via Sorripa s.n.c.

Schede 1985: n. 05/ 356-357-358

CTR 1:5000: foglio n. 275102

NCT: foglio/particella 38/152;38/55;38/ ;38/163;38/56;38/153





	OGGETTO	*
A	casa colonica	V
B	annesso agricolo	SV
C	capannone	CC
D	capannone	CC
E	capannone	CC
F	capannone	CC

(\*)Valore: RV: rilevante; V: medio; CC: compatibile con il contesto; SV: scarso; N: nullo

Data rilievo: 26/03/03

<b>USO ATTUALE</b>	
A	Inutilizzato
B	Altro
C	Altro
D	Altro
E	Altro
F	Altro
Note B: Uffici azienda di compostaggio; C: Capannone di nuova costruzione per compostaggio rifiuti ; D: Capannone di nuova costruzione per compostaggio rifiuti ; E: Capannone di nuova costruzione per compostaggio rifiuti ; F: Capannone di nuova costruzione per compostaggio rifiuti	
<b>ALTERAZIONI TIPOLOGICHE</b>	
A	Assenti
B	Rifacimento totale; Cambiamento destinazione
C	--

D	--	
E	--	
F	--	
Note		
<b>ALTERAZIONI ARCH. ESTERNE</b>		
A		
Coperture	assenti	
Gronde e cornicioni	assenti	
Comignoli	assenti	
Intonaci	assenti	
Muri a faccia vista	assenti	
Aperture	assenti	
Infissi e persiane	assenti	
Elementi costruttivi/decorativi	assenti	
Elementi aggettanti (tettini)	assenti	
B		
Coperture	--	
Gronde e cornicioni	--	
Comignoli	--	
Intonaci	--	
Muri a faccia vista	--	
Aperture	--	
Infissi e persiane	--	
Elementi costruttivi/decorativi	--	
Elementi aggettanti (tettini)	--	
C		
Coperture	--	
Gronde e cornicioni	--	
Comignoli	--	
Intonaci	--	
Muri a faccia vista	--	
Aperture	--	
Infissi e persiane	--	
Elementi costruttivi/decorativi	--	
Elementi aggettanti (tettini)	--	
D		
Coperture	--	
Gronde e cornicioni	--	
Comignoli	--	

Intonaci	--	
Muri a faccia vista	--	
Aperture	--	
Infissi e persiane	--	
Elementi costruttivi/decorativi	--	
Elementi aggettanti (tettini)	--	
<b>E</b>		
Coperture	--	
Gronde e cornicioni	--	
Comignoli	--	
Intonaci	--	
Muri a faccia vista	--	
Aperture	--	
Infissi e persiane	--	
Elementi costruttivi/decorativi	--	
Elementi aggettanti (tettini)	--	
<b>F</b>		
Coperture	--	
Gronde e cornicioni	--	
Comignoli	--	
Intonaci	--	
Muri a faccia vista	--	
Aperture	--	
Infissi e persiane	--	
Elementi costruttivi/decorativi	--	
Elementi aggettanti (tettini)	--	
<b>STATO DI CONSERVAZIONE</b>		
A	Cattivo	
B	Buono	
C	Buono	
D	Buono	
E	Buono	
F	Buono	
<b>VALORE</b>		
A	Medio	
B	Scarso	
C	Compatibile con il contesto	
D	Compatibile con il contesto	
E	Compatibile con il contesto	

F	Compatibile con il contesto	
<b>AREA DI PERTINENZA</b>		Valore complessivo: Nullo
	Aperta	Inserita in area di impianto di compostaggio
	Recinzioni interne	
	Cancello	
	Recinzione con rete metallica	
<b>ALTERAZIONI AREA DI PERTINENZA</b>		Alterazioni complessive: totali (irreversibili)
	Non valutabile	
<b>VISIBILITA'</b>		
Dalla rete stradale		



