

COMUNE DI SAN CASCIANO VAL DI PESA - PIANO OPERATIVO - QUADRO CONOSCITIVO

Analisi del Patrimonio edilizio nel territorio aperto

Responsabile del progetto: prof. Arch. GIAN FRANCO DI PIETRO

Collaboratori: arch. D. Donatini, arch. R. Monaci, arch. G. Pessina


SCHEMA N. 5196

Toponimo ed indirizzo Pod.e Argiano Via Argiano 21/ Via Di Vittorio 61

Schede 1985: n. 05/ 478-479-480

CTR 1:5000: foglio n. 275113

NCT: foglio/particella 32/58;32/57;32/56;32/558;32/466



	OGGETTO	*
A	villa	RV
B	cappella	V
C	cantine	CC
D	carraia	V

(*)Valore: RV: rilevante; V: medio; CC: compatibile con il contesto; SV: scarso; N: nullo

Data rilievo: 07/10/2002

USO ATTUALE		
	Abitazione permanente	
B	Altro	
C	Annesso agricolo D	
	Altro	
Note B: Cappella; D: Rimessa-deposito		
ALTERAZIONI TIPOLOGICHE		
	Restauro senza alterazioni B	
	Assenti	
C	Assenti	
D	Cambiamento destinazione	
Note		
ALTERAZIONI ARCH. ESTERNE		
A		
Coperture	assenti	
Gronde e cornicioni	assenti	
Comignoli	leggere	
Intonaci	assenti	
Muri a faccia vista	assenti	
Aperture	assenti	
Infissi e persiane	assenti	
Elementi costruttivi/decorativi	assenti	
Elementi aggettanti (tettini)	assenti	
B		
Coperture	assenti	
Gronde e cornicioni	assenti	
Comignoli	assenti	
Intonaci	assenti	
Muri a faccia vista	assenti	
Aperture	assenti	
Infissi e persiane	assenti	

Elementi costruttivi/decorativi	assenti	
Elementi aggettanti (tettini)	assenti	
C		
Coperture	assenti	
Gronde e cornicioni	assenti	
Comignoli	assenti	
Intonaci	assenti	
Muri a faccia vista	assenti	
Aperture	assenti	
Infissi e persiane	assenti	
Elementi costruttivi/decorativi	assenti	
Elementi aggettanti (tettini)	assenti	
D		
Coperture	assenti	
Gronde e cornicioni	assenti	
Comignoli	assenti	
Intonaci	assenti	
Muri a faccia vista	assenti	
Aperture	assenti	
Infissi e persiane	assenti	
Elementi costruttivi/decorativi	assenti	
Elementi aggettanti (tettini)	assenti	
STATO DI CONSERVAZIONE		
Buono	B	
Buono	C	
Buono	D	
Buono		
VALORE		
A	Rilevante	
B	Medio	
C	Rilevante	
D	Medio	
AREA DI PERTINENZA		Valore complessivo: Medio
	Recinzione solo su strada	
	Cancello	
	Recinzione con inferriate	
ALTERAZIONI AREA DI PERTINENZA		Alterazioni complessive: leggere

	Pavimentazione	leggere	
	Muri a retta in c.a.	assenti	
	Arredo (lumi;gazebo;..)	assenti	
	Vegetazione incongrua	leggere	
	Garage/rimessa interrata	assenti	
	Box	assenti	
	Parcheggi	presente	Area a parcheggio sterrata; tettoia in legno per auto
	Baracche precarie	presente	

VISIBILITA'

Da punti panoramici



