

COMUNE DI SAN CASCIANO VAL DI PESA - PIANO OPERATIVO - QUADRO CONOSCITIVO

Analisi del Patrimonio edilizio nel territorio aperto

Responsabile del progetto: prof. Arch. GIAN FRANCO DI PIETRO
Collaboratori: arch. D. Donatini, arch. R. Monaci, arch. G. Pessina


SCHEDA N. 5341

Toponimo ed indirizzo S. Andrea in Percussina Via Scopeti 80/82

Schede 1985: n.

CTR 1:5000: foglio n. 275114

NCT: foglio/particella 18/ ;18/87;18/89;18/88;18/274;18/273



	OGGETTO	*
A	villa	RV
B	fienile	SV
C	edificio non censito	X

(*)Valore: RV: rilevante; V: medio; CC: compatibile con il contesto; SV: scarso; N: nullo

Data rilievo: 12/03/03

USO ATTUALE		
A	Inutilizzato	
B	Abitazione permanente	
C	Edificio non censito	
Note		
ALTERAZIONI TIPOLOGICHE		
A	Assenti	
B	Ristrutturazione distributiva; Cambiamento destinazione	
C	Non valutabile	
Note		
ALTERAZIONI ARCH. ESTERNE		
A		
Coperture	assenti	
Gronde e cornicioni	assenti	
Comignoli	assenti	
Intonaci	assenti	
Muri a faccia vista	assenti	
Aperture	assenti	
Infissi e persiane	assenti	
Elementi costruttivi/decorativi	assenti	
Elementi aggettanti (tettini)	assenti	
B		
Coperture	leggere	
Gronde e cornicioni	leggere	
Comignoli	leggere	
Intonaci	leggere	
Muri a faccia vista	leggere	
Aperture	totali (irreversibili)	
Infissi e persiane	gravi	
Elementi costruttivi/decorativi	leggere	
Elementi aggettanti (tettini)	assenti	

C		
Coperture	non valutabile	
Gronde e cornicioni	non valutabile	
Comignoli	non valutabile	
Intonaci	non valutabile	
Muri a faccia vista	non valutabile	
Aperture	non valutabile	
Infissi e persiane	non valutabile	
Elementi costruttivi/decorativi	non valutabile	
Elementi aggettanti (tettini)	non valutabile	

STATO DI CONSERVAZIONE

A	Medio	
B	Buono	
C	Non valutabile	

VALORE

A	Rilevante	
B	Scarso	
C	Non valutabile	

AREA DI PERTINENZA		Valore complessivo: Rilevante
A	Recinzione esterna	L'edificio C ricade nell'area di pertinenza di A
A	Cancello	
A	Alberature di pregio	
A	Recinzione con muri	
B	Recinzione esterna	
B	Cancello	
B	Recinzione con siepe viva	
B	Recinzione con inferriate	
B	Recinzione con muri	

ALTERAZIONI AREA DI PERTINENZA		Alterazioni complessive: leggere
A	Pavimentazione	assenti

A	Muri a retta in c.a.	assenti	
A	Arredo (lumi;gazebo;..)	assenti	
A	Vegetazione incongrua	assenti	
A	Garage/rimessa interrata	assenti	
A	Box	assenti	
A	Parcheggi	assenti	
A	Baracche precarie	assenti	
B	Pavimentazione	leggere	
B	Muri a retta in c.a.	leggere	
B	Arredo (lumi;gazebo;..)	leggere	
B	Vegetazione incongrua	leggere	
B	Garage/rimessa interrata	assenti	
B	Box	assenti	
B	Parcheggi	presente	Tettoia per auto
B	Baracche precarie	assenti	

VISIBILITA'

Dalla rete stradale	L'edificio è visibile anche da punti panoramici
---------------------	---





