

# COMUNE DI SAN CASCIANO VAL DI PESA – PIANO OPERATIVO - QUADRO CONOSCITIVO

## Analisi del Patrimonio edilizio nel territorio aperto

*Scheda aggiunta a seguito di approvazione RUC*


**SCHEDA N. 5360**

Toponimo ed indirizzo podere il Mandorlo località Ponterotto

Schede 1985: non schedato

CTR 1:5000: foglio 275150

NCT: foglio/particella 52 particella 312 ex particella 22



	OGGETTO	*
A	Rudere di annesso agricolo	SV

(\*) Valore: RV: rilevante; V: medio; CC: compatibile con il contesto; SV: scarso; N: nullo;

data rilievo: 12/12/2011

<b>USO ATTUALE</b>		
A	disabitata	
Note : rudere privo di copertura come da foto aerea del 2009		
<b>ALTERAZIONI TIPOLOGICHE</b>		
A	nessuna	
note		
<b>ALTERAZIONI ARCHITETTONICHE ESTERNE</b>		
A		
Coperture	Assenti	
Gronde e cornicioni	Assenti	
Comignoli	Assenti	
Intonaci	Assenti	
Muri a faccia vista	Assenti	
Aperture	Assenti	
Infissi e persiane	Assenti	
Elementi costruttivi/decorativi	Assenti	
Elementi aggettanti (tettini)	Assenti	
<b>STATO DI CONSERVAZIONE</b>		
A	scarso	
<b>VALORE</b>		
A	scarso	
<b>AREA DI PERTINENZA</b> <span style="float: right;">valore</span>		
<b>ALTERAZIONI AREA DI PERTINENZA</b>		<b>assenti</b>
A	Pavimentazione	Assenti
A	Muri a retta in c.a.	Assenti
A	Arredo	Assenti
A	Vegetazione incongrua	Assenti
A	Garage rimessa interrata	Assenti
A	Box	Assenti
A	Parcheggi	Assenti
A	Baracche precarie	Assenti
<b>VISIBILITA'</b>		
Dalla rete stradale		





