

COMUNE DI SAN CASCIANO VAL DI PESA - PIANO OPERATIVO - QUADRO CONOSCITIVO

Analisi del Patrimonio edilizio nel territorio aperto

Responsabile del progetto: prof. Arch. GIAN FRANCO DI PIETRO

Collaboratori: arch. D. Donatini, arch. R. Monaci, arch. G. Pessina

SCHEDA N. 6003


Toponimo ed indirizzo (La Gora) Via Lucciana

Schede 1985: n. 06/ 6-7-8-9-10-11-12

CTR 1:5000: foglio n. 275141

NCT: foglio/particella

51/12;51/269;51/175;51/173;51/176;51/174;51/170;51/14;51/154;51/13;51/20;51/19;51/169;51/18



	OGGETTO	*
A	mulino	RV
B	fienile	SV
C	annesso agricolo	CC
D	capannone	N
E	annesso agricolo	V
F	pesa pubblica	N

(*)Valore: RV: rilevante; V: medio; CC: compatibile con il contesto; SV: scarso; N: nullo

Data rilievo: 14/05/02

USO ATTUALE	
A	Abitazione permanente
B	Inutilizzato
C	Annesso agricolo
D	Inutilizzato
E	Annesso agricolo
F	Annesso agricolo
Note A: Edificio parzialmente utilizzato con annessi rustici, ora adibiti a rimessa-magazzino, in aderenza sul fronte est ; B: Rudere ; D: Ex oleificio ; F: Pesa pubblica	
ALTERAZIONI TIPOLOGICHE	
A	Superfetazioni; Ristrutturazione distributiva ; Cambiamento destinazione ; Frazionamento in più alloggi
B	Assenti
C	Assenti
D	--
E	Assenti
F	Assenti
Note A: Gabinetto pensile	
ALTERAZIONI ARCH. ESTERNE	
A	
Coperture	assenti
Gronde e cornicioni	assenti
Comignoli	assenti
Intonaci	assenti
Muri a faccia vista	assenti
Aperture	leggere
Infissi e persiane	leggere
Elementi costruttivi/decorativi	assenti
Elementi aggettanti (tettini)	assenti
B	


Coperture	assenti	
Gronde e cornicioni	assenti	
Comignoli	assenti	
Intonaci	assenti	
Muri a faccia vista	assenti	
Aperture	assenti	
Infissi e persiane	assenti	
Elementi costruttivi/decorativi	assenti	
Elementi aggettanti (tettini)	assenti	
C		
Coperture	assenti	
Gronde e cornicioni	assenti	
Comignoli	assenti	
Intonaci	assenti	
Muri a faccia vista	assenti	
Aperture	assenti	
Infissi e persiane	assenti	
Elementi costruttivi/decorativi	assenti	
Elementi aggettanti (tettini)	assenti	
D		
Coperture	--	
Gronde e cornicioni	--	
Comignoli	--	
Intonaci	--	
Muri a faccia vista	--	
Aperture	--	
Infissi e persiane	--	
Elementi costruttivi/decorativi	--	
Elementi aggettanti (tettini)	--	
E		
Coperture	assenti	
Gronde e cornicioni	assenti	
Comignoli	assenti	
Intonaci	assenti	
Muri a faccia vista	assenti	
Aperture	assenti	
Infissi e persiane	assenti	
Elementi costruttivi/decorativi	assenti	
Elementi aggettanti (tettini)	assenti	

F		
Coperture	assenti	
Gronde e cornicioni	assenti	
Comignoli	assenti	
Intonaci	assenti	
Muri a faccia vista	assenti	
Aperture	assenti	
Infissi e persiane	assenti	
Elementi costruttivi/decorativi	assenti	
Elementi aggettanti (tettini)	assenti	
STATO DI CONSERVAZIONE		
	Medio	
	Pessimo	
	Pessimo	
	Pessimo	
E Medio F		
Medio		
VALORE		
A Rilevante		Si conservano le strutture del mulino (pale)
	Scarso	
	Compatibile con il contesto	
	Nullo	
	Medio	
F Nullo		
AREA DI PERTINENZA		Valore complessivo: Medio
	Aperta	Canali e gore di Rilevante Valore (RV)
ALTERAZIONI AREA DI PERTINENZA		Alterazioni complessive: assenti
	Pavimentazione	assenti
	Muri a retta in c.a.	assenti
	Arredo (lumi;gazebo;..)	assenti
	Vegetazione incongrua	assenti
	Garage/rimessa interrata	assenti
	Box	assenti
	Parcheggi	assenti
	Baracche precarie	presente

VISIBILITA'

Dalla rete stradale







COMUNE DI SAN CASCIANO VAL DI PESA - PIANO OPERATIVO - QUADRO CONOSCITIVO

Analisi del Patrimonio edilizio nel territorio aperto

Responsabile del progetto: prof. Arch. GIAN FRANCO DI PIETRO

Collaboratori: arch. D. Donatini, arch. R. Monaci, arch. G. Pessina

SCHEMA N. 6004

Toponimo ed indirizzo (Fornace) Via Certaldese 49/51

Schede 1985: n. 06/ 14-15-16-17-18-19

CTR 1:5000: foglio n. 275141

NCT: foglio/particella 51/58;51/62;51/ ;51/49;51/51;51/143

