

COMUNE DI SAN CASCIANO VAL DI PESA - PIANO OPERATIVO - QUADRO CONOSCITIVO

Analisi del Patrimonio edilizio nel territorio aperto Nuova Scheda elaborata a seguito di accoglienza di osservazione al Piano Operativo


SCHEDA N. 6121

Toponimo ed indirizzo Via Malafrasca 242/244

Schede 1985: non schedato

CTR 1:5000: foglio n. 275153

NCT: foglio/particella: 90/81, 83, 84



	OGGETTO	*
A	Annessi al maneggio	SV
B	Annessi al maneggio	SV
C	Annessi al maneggio	SV

(*) Valore: RV: rilevante; V: medio; CC: compatibile con il contesto; SV: scarso; N: nullo

Data rilievo:

USO ATTUALE	
A	Annessi al maneggio
B	Annessi al maneggio
C	Annessi al maneggio

ALTERAZIONI TIPOLOGICHE	
A	
B	
C	

ALTERAZIONI ARCHITETTONICHE ESTERNE		
A		
Coperture		
Gronde e cornicioni		
Comignoli		
Intonaci		
Muri a faccia vista		
Aperture		
Infissi e persiane		
Elementi costruttivi/decorativi		
Elementi aggettanti (tettini)		
B		
Coperture		
Gronde e cornicioni		
Comignoli		
Intonaci		
Muri a faccia vista		
Aperture		
Infissi e persiane		
Elementi costruttivi/decorativi		
Elementi aggettanti (tettini)		

C		
Coperture		
Gronde e cornicioni		
Comignoli		
Intonaci		
Muri a faccia vista		
Aperture		
Infissi e persiane		
Elementi costruttivi/decorativi		
Elementi aggettanti (tettini)		

STATO DI CONSERVAZIONE		
A	Buono	
B	Buono	
C	Buono	

VALORE		
A	nullo	
B	nullo	
C	nullo	

AREA DI PERTINENZA	Valore complessivo:
Aperta	
Recinzioni interne	
Recinzione con siepe viva	

ALTERAZIONI AREA DI PERTINENZA	Alterazioni complessive:	
pavimentazione	--	
Muri a retta in c.a.	--	
Arredo (lumi; gazebo; ...)	--	
Vegetazione incongrua	--	
Garage/rimessa interrata	--	
box	--	
parcheggi	--	
Baracche precarie	--	

VISIBILITA'	
Da punti panoramici	

