

COMUNE DI SAN CASCIANO VAL DI PESA – PIANO OPERATIVO - QUADRO CONOSCITIVO

Analisi del Patrimonio edilizio nel territorio aperto Scheda modificata in sede di Variante al Piano Strutturale 2016


| | |
|--|-----------------------|
| Piano Strutturale 2009 <i>Responsabile del progetto: prof. Arch. GIAN FRANCO DI PIETRO</i> <i>Collaboratori: arch. D. Donatini, arch. R. Monaci, arch. G. Pessina</i> | SCHEDA N. 7031 |
| Variante al Piano Strutturale 2016 <i>Progettista incaricato: Arch. SILVIA VIVIANI</i> | |

Toponimo ed indirizzo Pod.e Greve Via S. Lucia s.n.c.

Schede 1985: n. 02/ 60

CTR 1:5000: foglio n. 275123

NCT: foglio/particella 46/160





| | OGGETTO | * |
|---|---------------|----|
| A | casa colonica | V |
| B | fienile | SV |

(*)Valore RV: rilevante; V: medio; CC: compatibile con il contesto; SV: scarso; N: nullo

Data rilievo: 04/02/03

| USO ATTUALE | |
|--|--|
| A | Abitazione permanente ; Annesso agricolo |
| | Annesso agricolo |
| Note A: Edificio con volumi ad uso agricolo al piano terra | |

| ALTERAZIONI TIPOLOGICHE | | |
|----------------------------------|----------------|--|
| A | Assenti | |
| B | Superfetazioni | |
| Note | | |
| ALTERAZIONI ARCH. ESTERNE | | |
| A | | |
| Coperture | assenti | |
| Gronde e cornicioni | leggere | |
| Comignoli | assenti | |
| Intonaci | assenti | |
| Muri a faccia vista | assenti | |
| Aperture | assenti | |
| Infissi e persiane | assenti | |
| Elementi costruttivi/decorativi | leggere | |
| Elementi aggettanti (tettini) | assenti | |
| B | | |
| Coperture | gravi | |
| Gronde e cornicioni | leggere | |
| Comignoli | assenti | |
| Intonaci | assenti | |
| Muri a faccia vista | assenti | |
| Aperture | assenti | |
| Infissi e persiane | assenti | |
| Elementi costruttivi/decorativi | assenti | |
| Elementi aggettanti (tettini) | assenti | |
| STATO DI CONSERVAZIONE | | |
| A | Medio | |
| B | Medio | |
| | | |

| VALORE | | |
|---------------------------------------|--------------------------|---|
| A | Medio | |
| B | Scarso | |
| AREA DI PERTINENZA | | Valore complessivo: Medio |
| | Aperta | Aia costruita in cotto di Medio Valore (V) |
| ALTERAZIONI AREA DI PERTINENZA | | Alterazioni complessive: assenti |
| | Pavimentazione | assenti |
| | Muri a retta in c.a. | assenti |
| | Arredo (lumi;gazebo;..) | assenti |
| | Vegetazione incongrua | assenti |
| | Garage/rimessa interrata | assenti |
| | Box | assenti |
| | Parcheggi | assenti |
| | Baracche precarie | presente Baracca in legno con copertura in materiale plastico (onduline) |
| VISIBILITA' | | |
| Dalla rete stradale | | |



