



Contatti | Mappa | Ricerca

Indagini nel sottosuolo (L. 464/84)

Archivio nazionale delle indagini del sottosuolo (Legge 464/1984)

Scheda indagine

Codice: 191177 Regione: TOSCANA Provincia: FIRENZE

Comune: SAN CASCIANO IN VAL DI PESA

Tipologia: PERFORAZIONE
Uso: DOMESTICO
Profondità (m): 84.00
Quota pc slm (m): 278
Anno realizzazione: 1992
Numero diametri: 1
Presenza acqua: SI
Portata massima (!/s): 0.9

Portata massima (I/s): 0.9 Portata esercizio (I/s): 0.7

Numero falde: 2 Numero filtri: 2 Numero piezometrie: 1 Stratigrafia: SI Certificazione(*): SI Numero strati: 4 Longitudine ED50 (dd): 11.226110 Latitudine ED50 (dd): 43.627777 Longitudine WGS84 (dd): 11.225156

Latitudine WGS84 (dd): 43.626796

(*)Indica la presenza di un professionista nella compilazione della stratigrafia

Ubicazione indicativa dell'area d'indagine



DIAMETRI PERFORAZIONE

Progr Da profondità (m)		A profondità (m)	A profondità (m) Lunghezza (m) Diametro	
1	0	84	84	178
		ENDE ACOU	g property page and	

FALDE ACQUIFERE

Progr	Da profondità (m)	A profondità (m)	Lunghezza (m)
1	54	54.5	0.5
2	70	71	1
	At the state of th	DOCITION OF THE PROPERTY.	of the water of the company of the c

POSIZIONE FILTRI

Progr Da profondità (m)		A profondità (m)	Lunghezza (m)	Diametro (mm)
1	53	56	3	159
2	69	72	3	159

MISURE PIEZOMETRICHE

Data rilevamento	Livello statico (m)	Livello dinamico (m)	Abbassamento (m)	Portata (I/s)
DIC / 1992	48.5	66.1	17.6	0.7
The state of the s		CTDATICDATIA	· ····	The second secon

STRATIGRAFIA

Progr	Da profondità (m)	A profondità (m)	Spessore (m)	Età geologica	Descrizione litologica
1	0	54	54.0	PLIOCENE	DEPOSITI MARINI PLIOCENICI (PCG): CONGLOMERATI FORTEMENTE CEMENTATI; SI HANNO FREQUENTI ALTERNANZE CON LIVELLI DI ARGILLE PLASTICHE
2	54	54.5	0.5	PLIOCENE	GHIAIE INCOERENTI CON ACQUA
3	54.5	64.8	10.3	PLIOCENE	DEPOSITI MARINI PLIOCENICI (PCG): ARGILLE TURCHINE
4	64.8	84	19.2		

Ispra: Indagini nei sottosuoio (L. 404/64)					
		EOCENE INF- CRETACEO SUP	FORMAZIONE DI SILLANO: CALCARI MARNOSI GRIGI, MARNE E ARENARIE CALCARIFERE, ALTERNATE IRREGOLARMENTE AD ARGILLITI GRIGIO-SCURE. TRA I 70 E 71 M SI HANNO CALCARI MARNOSI FRATTURATI CON PRESENZA D'ACQUA		

ISPRA - Copyright 2010