



Contatti | Mappa | Ricerca

Indagini nel sottosuolo (L. 464/84)

Archivio nazionale delle indagini del sottosuolo (Legge 464/1984)

Scheda indagine

Codice: 191024 Regione: TOSCANA Provincia: FIRENZE

Comune: SAN CASCIANO IN VAL DI PESA


Tipologia: PERFORAZIONE
Uso: DOMESTICO
Profondità (m): 100.00
Quota pc slm (m): 148
Anno realizzazione: 2004
Numero diametri: 1
Presenza acqua: SI
Portata massima (l/s): 1.4
Portata esercizio (l/s): 0.7

Numero falde: 2 Numero filtri: 2 Numero piezometrie: 1 Stratigrafia: SI Certificazione(*): SI

Numero strati: 10 Longitudine ED50 (dd): 11.181389 Latitudine ED50 (dd): 43.621944 Longitudine WGS84 (dd): 11.180435 Latitudine WGS84 (dd): 43.620963

(*)Indica la presenza di un professionista nella compilazione della stratigrafia

Ubicazione indicativa dell'area d'indagine



DIAMETRI PERFORAZIONE

Progr	Da profondità (m)	A profondità (m)	Lunghezza (m)	Diametro (mm)
1	0	100	100	230
	W Y 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1	FALDE ACQU	IIFERE	

Progr	Da profondità (m)	A profondità (m)	Lunghezza (m)			
1	65	75	10			
2	2 80 90 10					
		POSIZIONE FILTRI				

Progr	Da profondità (m)	A profondità (m)	Lunghezza (m)	Diametro (mm)
1	65	75	10	140
2	80	90	10	140
	- Control of the Cont	MISURE PIEZON	ETRICHE	

Data rilevamento	Livello statico (m)	Livello dinamico (m)	Abbassamento (m)	Portata (I/s)
GEN / 2004	48	50	2	0.8
		CTDATICDATIA		

Progr	Da profondità (m)	A profondità (m)	Spessore (m)	Età geologica	Descrizione litologica
1	0	11	11.0		TERRENO LIMO ARGILLOSO CON CLASTI CEMENTATI
2	11	16	5.0	1	LIMI ARGILLOSI
3	16	19	3.0		LIVELLO DI GHIAIE
4	19	22	3.0		ARGILLA CON IMMERSI DEI CLASTI
5	22	65	43.0		LIMO ARGILLOSO GRIGIO CON CLASTI CEMENTATI

6	65	75	10.0	LIVELLO ARGILLOSO CON GHIAIE
7	75	81	6.0	ARGILLA LIMOSA COLOR AZZURRO
8	81	90	9.0	GHIAIA PIUTTOSTO GROSSOLANA
9	90	94	4.0	GHIAIA IN MATRICE ARGILLOSA
10	94	100	6.0	ARGILLA LIMOSO AZZURRA

ISPRA - Copyright 2010