






740-741

Saggio 1



Saggio 2



Realizzazione di piscina in Località
Podere Tignanello - Podere Casacce


Relazione Geologica
Relazione Geotecnica

SAGGI GEOGNOSTICI

Scala 1:20



Terreno di riporto costituito da materiale di riporto eterogeneo (mattoni - calcinacci)



Terreno vegetale limoso argilloso



Coltre di alterazione limosa color ocra con screziature scure inglobanti clasti eterogenei di dimensioni variabile con la profondità da centimetrici a decimetrici fino a 40 - 50 cm.



Alterazione regolitica della formazione di Sillano con elementi litoidi centimetrici



0.56 Vane Test (Kg/cmq)

Pos. Arch.: 393/GT/NTN/08

Tavola n.06



prospezioni e ricerca ambientale
Via De Amicis, 14 - 50052 Certaldo (FI)
Tel. 0571 632640 - FAX 0571 636069
email: info@indagosnc.it

www.indagosnc.it