Comune di San Casciano in Val di Pesa
Provincia di Firenze

2016

Sindaco
Massimiliano Pescini
Assessore Urbanistica ed Edilizia
Donatella Viviani

Gruppo di Lavoro:

Progettazione
Architetto Silvia Viviani

Collaboratori
Arch. Annalisa Pirrello
Arch. Lucia Ninno
Ing. Andrea Urbani

Servizio Urbanistica ed Edilizia
Arch. Barbara Ronchi
Arch. Sonia Ciapetti
Arch. Costanza Cacciatori
Arch. Sandra Anichini

Aspetti Geologici, Idraulici e Idrogeologici
Dott. Geol. Simone Fiaschi
(Idrogeo Service Srl)
Dott. Geol. Alessandro Murratzu
(Idrogeo Service Srl)
Dott. Geol. Alessio Calvetti
(Idrogeo Service Srl)
Dott. Geol. Lalla Taddei
(Idrogeo Service Srl)
Ing. Giacomo Gazzini
(Hydrogeo Ingegneria per l'ambiente e il territorio)

Variante al Piano Strutturale

L.R. n.65 del 10 Novembre 2014

INDAGINI GEOLOGICHE

ai sensi del D.P.G.R. 53/R del 25/10/2011

Settembre 2016

Tav.G.02S - Carta Geomorfologica

scala 1:10.000

QUADRO D'UNIONE



Legenda

Forme fluviali e forme di versante dovute al dilavamento

- Area soggetta ad erosione superficiale diffusa — Attivo
- Scarpata d'erosione — Attivo - Livello 1° — * Segni di attivazione o riattivazione dal 2008
- Scarpata d'erosione — Attivo - Livello 2° — * Segni di attivazione o riattivazione dal 1996
- Scarpata d'erosione — Quiescente - Livello 1° — * Segni di attivazione o riattivazione dal 1954 al 1996. Attualmente in stato quiescente
- Scarpata d'erosione — Quiescente - Livello 2° — * Segni di attivazione o riattivazione prima del 1954. Attualmente in stato quiescente
- Conoide alluvionale
- Scarpata d'erosione fluviale — (Nel territorio comunale non sono presenti scarpate d'erosione fluviale con altezza superiore a circa 5 m)
- Erosione incanalata per rivoli
- Rete idrica principale e secondaria
- Paleoalveo

Forme di versante dovute alla gravità

- Corpo di frana — Attivo - Livello 1 — * Segni di attivazione o riattivazione dal 2008
- Corpo di frana — Attivo - Livello 2 — * Segni di attivazione o riattivazione dal 1996
- Corpo di frana — Quiescente - Livello 1 — * Segni di attivazione o riattivazione dal 1954 al 1996. Attualmente in stato quiescente
- Corpo di frana — Quiescente - Livello 2 — * Segni di attivazione o riattivazione prima del 1954. Attualmente in stato quiescente
- Area a franosità diffusa — Attivo
- Corona di frana — Attivo - Livello 1 — * Segni di attivazione o riattivazione dal 2008 (Nel territorio comunale non sono presenti corone di frana attive di livello 2 con altezza superiore a circa 10 m)
- Corona di frana — Attivo - Livello 2 — * Segni di attivazione o riattivazione dal 1996 (Nel territorio comunale non sono presenti corone di frana attive di livello 2 con altezza superiore a circa 5 m)
- Corona di frana — Quiescente - Livello 1 — * Segni di attivazione o riattivazione dal 1954 al 1996. Attualmente in stato quiescente
- Corona di frana — Quiescente - Livello 2 — * Segni di attivazione o riattivazione prima del 1954. Attualmente in stato quiescente
- Soil Creep — Attivo - Livello 1 — * Segni di attivazione o riattivazione dal 2008
- Soil Creep — Attivo - Livello 2 — * Segni di attivazione o riattivazione dal 1996

Forme antropiche

- Scarpata antropica
- Deposito antropico e/o Area urbanizzata
- Area estrattiva — Attivo
- Frana consolidata per interventi di messa in sicurezza
- Lago artificiale

- Limite Comunale — (Fonte: ISTAT - censimento 1° Gennaio 2011)