

# COMUNE DI SAN CASCIANO VAL DI PESA - PIANO OPERATIVO - QUADRO CONOSCITIVO

## Analisi del Patrimonio edilizio nel territorio aperto

*Responsabile del progetto: prof. Arch. GIAN FRANCO DI PIETRO*  
*Collaboratori: arch. D. Donatini, arch. R. Monaci, arch. G. Pessina*


**SCHEDA N. 5362**

Toponimo ed indirizzo: Decimo la Cipressa

Schede 1985: non schedato

CTR 1:5000: foglio 275113

NCT: foglio/particella 35 particella 231



	<b>OGGETTO</b>	*
A	Annesso agricolo	N

(\*) Valore: RV: rilevante; V: medio; CC: compatibile con il contesto; SV: scarso; N: nullo

Data rilievo: 29/09/2022

<b>USO ATTUALE</b>		
A	Annesso agricolo	
Note: Epoca realizzazione 2009		
<b>ALTERAZIONI TIPOLOGICHE</b>		
A	assenti	
Note		
<b>ALTERAZIONI ARCH. ESTERNE</b>		
A		
Coperture		
Gronde e cornicioni		
Comignoli		
Intonaci		
Muri a faccia vista		
Aperture		
Infissi e persiane		
Elementi costruttivi/decorativi		
Elementi aggettanti (tettini)		
B		
Coperture		
Gronde e cornicioni		
Comignoli		
Intonaci		
Muri a faccia vista		
Aperture		
Infissi e persiane		
Elementi costruttivi/decorativi		
Elementi aggettanti (tettini)		
C		
Coperture		
Gronde e cornicioni		
Comignoli		
Intonaci		
Muri a faccia vista		
Aperture		

Infissi e persiane		
Elementi costruttivi/decorativi		
Elementi aggettanti (tettini)		

<b>STATO DI CONSERVAZIONE</b>		
A	Buono	
<b>VALORE</b>		
A	Nulla	
<b>AREA DI PERTINENZA</b>		Valore complessivo
	Aperta	SI
	Recinzioni	Assenti
<b>ALTERAZIONI AREA DI PERTINENZA</b>		Alterazioni complessive:
	Pavimentazione	
	Muri a retta in c.a.	
	Arredo (lumi;gazebo;)	
	Vegetazione incongrua	
	Garage/rimessa interrata	
	Box	
	Parcheggi	
	Baracche precarie	
<b>VISIBILITA'</b>		
	Da punti panoramici	



