

Prova Penetrometrica dinamica

1

Committente

Data 31/01/2009

località

Romola

Certificato n° 310109-1

Intervento

garage

Parametri geotecnici

Correl. SPT	1,76	Livello freatico (m) da p.c.		n.p.								Cu kg/cm ²		
n fattore di cor.	0,5	Gamma	0,18			φ						a	b	c
Campag	N SPT*	Depth	Sigma	Cn	N SPT	Dr%	1,0	2,0	3,0	4	a	b	c	
		0												
5	8,8	0,2	0,04	1,99	17,5	49,57	42,0	40,0	37,2	34,99	2,2	1,8	1,2	
6	10,56	0,4	0,07	1,99	30,0	61,64	42,9	41,2	38,6	36,62	3,8	3,1	2,0	
4	7,04	0,6	0,11	1,99	14,0	43,88	41,6	39,4	36,5	34,22	1,8	1,4	1,0	
1	1,76	0,8	0,14	1,99	3,5	14,18	39,4	36,4	33,1	30,21	0,4	0,4	0,2	
3	5,28	1	0,18	1,99	10,5	36,39	41,0	38,6	35,7	33,21	1,3	1,1	0,7	
7	12,32	1,2	0,22	1,99	24,5	56,97	42,6	40,7	38,1	35,99	3,1	2,5	1,7	
22	38,72	1,4	0,25	1,99	77,1	100,00	45,8	45,0	43,0	41,80	9,8	7,9	5,2	

Prova Penetrometrica dinamica 1

Resistenza alla penetrazione [N spt] - Profondità [m]

Committente
località
Intervento

Sig. Marconi Anna
Romola
garage

Data 31/1/09
Certificato n° 310109-1

