

502

Contatti | Mappa | Ricerca




Indagini nel  
sottosuolo (L. 464/84)

Archivio nazionale delle indagini del sottosuolo (Legge 464/1984)

Scheda indagine

Ubicazione indicativa dell'area d'indagine

**Codice:** 191097  
**Regione:** TOSCANA  
**Provincia:** FIRENZE  
**Comune:** SAN CASCIANO IN VAL DI PESA  
**Tipologia:** PERFORAZIONE  
**Usi:** IRRIGUO  
**Profondità (m):** 100.00  
**Quota pc slm (m):** 335  
**Anno realizzazione:** 1998  
**Numero diametri:** 1  
**Presenza acqua:** SI  
**Portata massima (l/s):** 0.833  
**Portata esercizio (l/s):** 0.333  
**Numero falde:** 1  
**Numero filtri:** 1  
**Numero piezometrie:** 1  
**Stratigrafia:** SI  
**Certificazione(\*):** SI  
**Numero strati:** 2  
**Longitudine ED50 (dd):** 11.243611  
**Latitudine ED50 (dd):** 43.630554  
**Longitudine WGS84 (dd):** 11.242657  
**Latitudine WGS84 (dd):** 43.629573



(\*)Indica la presenza di un professionista nella compilazione della stratigrafia

DIAMETRI PERFORAZIONE

Progr	Da profondità (m)	A profondità (m)	Lunghezza (m)	Diametro (mm)
1	0	100	100	227

FALDE ACQUIFERE

Progr	Da profondità (m)	A profondità (m)	Lunghezza (m)
1	50	100	50

POSIZIONE FILTRI

Progr	Da profondità (m)	A profondità (m)	Lunghezza (m)	Diametro (mm)
1	46	100	54	140

MISURE PIEZOMETRICHE

Data rilevamento	Livello statico (m)	Livello dinamico (m)	Abbassamento (m)	Portata (l/s)
LUG / 1998	50			

STRATIGRAFIA

Progr	Da profondità (m)	A profondità (m)	Spessore (m)	Età geologica	Descrizione litologica
1	0	50	50.0		MARNE GRIGIE E CALCARI MARNOSI ASCIUTTI. FORMAZIONE MONTE MORELLO IN FACIES MARNOSA
2	50	100	50.0		CALCARI MARNOSI FRATTURATI PREVALENTI FORMAZIONE MONTE MORELLO