

**Gea s.n.c. - Indagini Geognostiche**

Sede: Via delle Pratella 18/20 Montelupo F.no (FI)

Tel. 0571-1738160 Fax. 055-7320415

Committente: **Idrogeo Service S.r.l.**Indagine: **VA-53-13** Certificato: **122-13** Prova n° **1a**Località: **San Pancrazio - San Casciano V.P.**in data: **26/03/13**

Note sulla committenza: ==

Note relative alla prova: ==

Falda rilevata alla profondità di cm: ==

Numero aste alla profondità iniziale: 2

Z	N colpi	N aste	Rd
200	39	3	348,94
220	37	4	305,72
240	35	4	289,20
260	34	4	280,93
280	22	4	181,78
300	22	4	181,78
320	23	5	176,54
340	21	5	161,19
360	20	5	153,51
380	30	5	230,27
400	38	5	291,67
420	32	6	229,32
440	35	6	250,82
460	47	6	336,81
480	100	6	716,63


**Legenda Parametri Geotecnici:**

Z - Profondità dal piano di campagna (in cm) . N - Numero di colpi.

Rd - Resistenza penetr. dinamica (in Kg/cm2) ottenuta tramite formula olandese estesa. Aste - Num. aste alla profondità Z.

# Diagramma Z(N) - Rd(N)

**Committente** : Idrogeo Service S.r.l.  
**Note** : ==  
**Indagine** : VA-53-13 - Certificato di prova : 122-13  
**Località** : San Pancrazio - San Casciano V.P.  
**Numero prova** : 1a  
**Data prova** : 26/03/13  
**Note operative** : ==  
**Profondità falda** : == (cm)  
**Num. aste inizio** : 2



**Legenda**

**Ascisse** : Nc - numero di colpi (tratto grafico marcato)  
 : Rd - resistenza penetrazione dinamica (in Kg/cm<sup>2</sup>)  
**Ordinata**: Z - profondità dal piano di campagna (in centimetri)

**Gea s.n.c. - Indagini Geognostiche**  
**Sede:** Via delle Pratella 18/20 Montelupo F.no (FI)  
**Tel. 0571-1738160 Fax. 055-7320415**